



perimetral.

- CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:

Tener información de la situación actual en la que se encuentra el predio del ex confinamiento de residuos peligrosos, así como, de los bienes muebles que existen en el sitio al 18 de diciembre de 2019.

ATENTAMENTE

RODOLFO GÓMEZ RAMÍREZ
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ESPECIALES PARA SUELOS CONTAMINADOS

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario



INFORME DE COMISIÓN

ING. RICARDO ORTIZ CONDE
DIRECTOR GENERAL DE GESTION INTEGRAL
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: 710- 051

FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2019

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 24517

LUGAR: ZIMAPÁN, HGO.

PERIODO: DEL 16 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2019

-OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA:

Realizar un levantamiento de inventario de bienes muebles, verificar el estado en que se encuentra el ex confinamiento y verificar el estado físico en que se encuentra la barda perimetral.

- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Los trabajos de verificación de inventarios fueron realizados en las siguientes áreas del interior de la planta: Caseta de vigilancia de acceso principal, laboratorio, lavandería, enfermería, cocina y comedor, vestidores, oficinas administrativas, taller de mantenimiento, área de almacenamiento temporal, área de desembarque, planta de emergencia y subestación eléctrica, área de tableros generales, área de tratamiento, celda de confinamiento, área de tratamiento de lixiviados, invernaderos y malla perimetral.

- CONCLUSIONES:

Se realizó el recorrido por todas las áreas antes mencionadas levantándose el inventario de los bienes muebles existentes en el sitio, en el recorrido se observó que muchas puertas y ventanas de la instalaciones se encuentran violadas, así como en el caso de la barda perimetral existen tramos que se encuentran a ras de piso, es importante mencionar que se encontró aproximadamente a 50 metros una parte de la barda perimetral separada como para presumiblemente ingresase un auto al interior de la planta.

- RESULTADOS OBTENIDOS:

Se verificó la existencia de los bienes muebles que hay en el sitio, el estado físico en que ese encuentran las instalaciones, así como la situación actual en que se encuentra la barda