



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

INFORME DE COMISIÓN



**LIC. JOSÉ LUIS TORRES CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS
P R E S E N T E**

OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS: 24821

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: **24 de diciembre del 2021.**

LUGAR: MÉRIDA, YUCATÁN	PERIODO DE LA COMISIÓN: 15 al 21 de diciembre del 2021
-------------------------------	---

OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

En seguimiento a la “Supervisión y definición de los espacios a intervenir en Inmuebles de Medio Ambiente en Mérida”, dada la comisión realizada los días 15 al 21 de diciembre del corriente, a las instalaciones que actualmente ocupa la Dirección General de la CONAGUA en la planta alta del Edificio C del “Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida”, así como del Edificio de la “Comisión Nacional Forestal - CONAFOR” y de la Casa SEMARNAT; todo a efectos de la adecuación de las oficinas para la SEMARNAT en la ciudad de Mérida, Yucatán, se tienen las siguientes consideraciones:

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

De acuerdo a la visita realizada en los inmuebles antes mencionados se reportan las siguientes actividades:

CONAFOR:

- Colocación de loseta cerámica dañada en el primer nivel.
- Colocación de nicho de tablaroca en primer nivel.
- Se comenzaron los trabajos de mantenimiento en muebles sanitarios de baños ubicados en primer nivel.
- Rehabilitación de plafón modular reticular y liso (tablaroca) en primer nivel.
- Colocación de película esmerilada en sala de juntas ubicada en planta baja.
- Colocación de persianas black out en sala de juntas en planta baja.
- Colocación de película esmerilada en sala de juntas destinada para oficina particular en primer nivel.
- Cambio de critales ubicados en fachadas.

De los trabajos que están por definir son los siguientes:

- Colocación de película esmerilada en auditorio.
- Rehabilitación de archivo dañado a un costado del SITE.

CASA SEMARNAT:

- Colocación de muro de tablaroca para adecuación de SITE.
- Colocación de muro de tablaroca para división de baño y lavabo.
- Adecuación de instalación eléctrica aprente.
- Retiro de material producto de las diversas adecuación realizadas.
- Aplicación de pintura vinilica en diversas zonas.
- Resane en muros dañados.
- Retiro de lámparas tipo gabinete y persianas de sala de capacitación.
- Revisión general de instalaciones hidro-sanitaria y eléctrica.

CONAGUA

- Adecuación de oficina para Subsecretario, consistente en el retiro de cancel con recuperación y demolición de muro de tablaroca. Además, la colocación de muro de tablaroca a altura de plafón, colocación de puerta de recuperación y cancel fijo.
- Cambio de luminarias dañadas en primer nivel.
- Aplicación de pintura vinilica en diversas zonas.
- Falta la colocación de cristales en muro curvo de tablaroca en planta baja.

CONCLUSIONES:

En función de lo antes mencionado, la empresa de mantenimiento I.E.E.M.I., S.A. DE C.V., se compromete a terminar los trabajos de mantenimiento no más del 30 de diciembre del presente.


RESULTADOS OBTENIDOS:

Se realiza un levantamiento más completo de las necesidades de mantenimiento, así como la determinación de las áreas a intervenir, metraje y cantidades., para que la empresa de mantenimiento continúe con los trabajos los más resueltamente posible.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

Mejorar las instalaciones que ocupará la Oficina de la Secretaría en el estado de Mérida, en coordinación con la empresa que actualmente presta el servicio de mantenimiento.

ATENTAMENTE


Julio César Ruiz Pérez
Enlace Supervisor de Operación de Transportes

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.