

INFORME DE COMISIÓN

DR. ARTURO GAVILÁN GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: 618-073

FECHA: 05/06/2023

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 14522

LUGAR: SALAMANCA, GTO.

Periodo: 01 de junio de 2023

-OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

El 14 de noviembre de 2022 se publicaron en COMPRANET el fallo de la Licitación Pública Nacional No. LO-016000997-E52.2022, de la obra denominada: "Obras de remediación de suelos-primera etapa: Tratamiento de 34,400 Ton. de suelo contaminado con plaguicidas en concentraciones menores a 10,000 mg/kg por medio de la construcción de una celda de estabilización (celda 2) en el sitio para el tratamiento y disposición de suelos contaminados con plaguicidas, al interior de la Ex Unidad Industrial Fertimex, ubicada en el municipio de Salamanca, Guanajuato", siendo el licitante adjudicado OBRAS Y SERVICIOS JISA, S.A. DE C.V. en participación conjunta con CORPORATIVO AXO, S.A. DE C.V., y GEOENVIRONMENTAL SERVICES, S.A. DE C.V.; asimismo se publicó el fallo de la Licitación No. LO-016000997-E53.2022, referente al "Servicios de supervisión de las Obras de remediación de suelos-primera etapa: Tratamiento de 34,400 Ton. De suelo contaminado con plaguicidas en concentraciones menores a 10,000 mg/kg por medio de la construcción de una celda de estabilización (celda 2) en el sitio para el tratamiento y disposición de suelos contaminados con plaguicidas, al interior de la Ex Unidad Industrial Fertimex, ubicada en el municipio de Salamanca, Guanajuato, siendo el licitante adjudicado FERCAM ENVIRONMENTAL, S.A. DE C.V. en participación conjunta con SOLUCIONES EN INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS DEL AGUA, S.A. DE C.V. Debiendo iniciar los trabajos el día 15 de noviembre de 2022, mismos que concluyeron el 30 de abril de 2023.

- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizó recorrido en el predio para observar las condiciones en las que se encontraban los trabajos realizados de la celda, se observó que fueron sustraídos aprox 50m lineales de la malla de la galería de infiltración. Asimismo fueron quitados aprox 40m lineales de soportes del barandal de seguridad de la misma galería.

Se tuvo una platica con el personal que cuida el portón de acceso, y nos comenta que Seguridad ha realizado recorridos e incluso a ingresado a las instalaciones. NO obstante esto no ha impedido el robo de materiales.

Asimismo, confirmo la solicitud de la empresa FAISAL, contratista se CFE, para realizar reparaciones en la barda norte, por lo que solicitan nuestra autorización.

Hgr
H2

- CONCLUSIONES:

Se cumplió con el objetivo de observar las condiciones en las que se encontraban los trabajos realizados de la celda de estabilización.

- RESULTADOS OBTENIDOS:

Se observaron los trabajos finales de la construcción de la celda, en el predio de la Ex Unidad Fertimex.

- CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:

Que la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, pueda cumplir con el compromiso de llevar a cabo las obras y servicios que se tienen contempladas en el sitio para su remediación, ubicado en el municipio de Salamanca, estado de Guanajuato, para dar cumplimiento de la obligación establecida en los artículos 68 y 69 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

ATENTAMENTE



**JUAN ALEJANDRO GARCÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE PROPUESTAS
DE RESTAURACIÓN**

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario