

## INFORME DE COMISIÓN

DR. ARTURO GAVILÁN GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL  
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS  
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: 618-006

FECHA: 21/02/2024

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 523

LUGAR: SALAMANCA, GTO.

Periodo: 19 de enero de 2024

**-OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

La Comisión tuvo como objeto dar seguimiento a los siguientes contratos de obra pública:

**I. Obras de remediación de suelos.**

**Etapa:** segunda

**Descripción:** tratamiento de 42,623 metros cúbicos de suelo contaminado con plaguicidas en concentraciones menores a 10, 000 mg/kg y de azufre fuera de especificación por medio de la construcción de una celda de estabilización (Celda 1) para el tratamiento y disposición de suelo contaminado.

**Lugar:** al interior de la Ex Unidad Industrial Fertimex, ubicada en el municipio de Salamanca, Guanajuato.

**II. Servicios de supervisión de las obras de remediación de suelos**

**Etapa:** segunda

**Descripción:** tratamiento de 42,623 metros cúbicos de suelo contaminado con plaguicidas en concentraciones menores a 10,000 mg/kg y de azufre fuera de especificación por medio de la construcción de una celda de estabilización (celda 1), para el tratamiento y disposición de suelo contaminado.

**Lugar:** al interior de la ex unidad industrial Fertimex, ubicada en el municipio de Salamanca, Guanajuato.

**- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Referente a la conclusión de los trabajos en el predio de la Ex Unidad industrial Fertimex por parte de las empresas contratistas para obras de remediación de suelos y supervisión de las mismas se realizó una visita de verificación de los trabajos efectuados, así como la observación de los posibles daños que la delincuencia ha ocasionado en las obras realizadas como consecuencia de la falta de vigilancia en el lugar.

A continuación se describen las condiciones del Sitio:

En la Celda 2:

- Se realizó la limpieza en los caminos de celda 2, toda vez que fueron utilizados para el tránsito hacia celda 1.
- Se ejecutaron trabajos de mantenimiento y desazolve de canales del drenaje pluvial de celda 2.
- Los montículos de tierra en la periferia de celda 1 se encontraban limpios.
- Se resanó la pared norte de celda 2.

En la Celda 1 se observa:

- El trabajo de asfaltado de toda la superficie de la celda
- El trabajo de concreto lanzado en toda la periferia de la celda
- Los 4 caminos concluidos juntos con sus diques ocultos y visibles
- La puerta de fibra de vidrio del registro de captación de lixiviados.
- Los pozos de monitoreo externos instalados

**- CONCLUSIONES:**

Han concluido los trabajos de la Celda 1, por lo que se procederá a elaborar el acta de entrega recepción de la misma así como el acta correspondiente a la supervisión de la misma.

**- RESULTADOS OBTENIDOS:**

Celda de estabilización 1 terminada conforme al anexo técnico y el catálogo de conceptos.

**- CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:**

Dar cumplimiento a la obligación establecida en los artículos 68 y 69 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos por parte de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, con el objetivo de cumplir con el compromiso de llevar a cabo las obras y servicios necesarios en el sitio para su remediación.

ATENTAMENTE



**MTRA. TANIA RAMÍREZ MUÑOZ**  
**DIRECTORA DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS**

**Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario**