



## SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN AMBIENTAL DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS

### ANEXO III

### INFORME DE COMISIÓN

**PRESENTE**

**NÚMERO DE SOLICITUD: 618-080**

**FECHA: 17 de septiembre de 2024**

**FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 24661**

**LUGAR: Salamanca, Gto.**

**PERIODO: 11 de septiembre de 2024**

#### **- OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Verificar que las condiciones de las obras ejecutadas no presenten daños estructurales en las celdas de estabilización (celda 1, celda 2 y celda 3).

Compartir una plática al personal de seguridad en el predio, respecto a los trabajos realizados en el sitio.

#### **- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Se realizó una visita a las instalaciones para verificar las condiciones de las obras realizadas en el predio:

De la visita se atendió lo siguiente:

\*Se realizó un recorrido en el exterior, observando las condiciones que se encuentra la barda perimetral, de tal recorrido se pudo apreciar pequeños montículos de cascajo que personas ajenas al sitio tiraron en el lugar.

\*Se sostuvo una plática con personal de seguridad del predio, reforzando los trabajos realizados en el sitio, y as vez resolviendo dudas sobre os posibles riesgos que pueden tener al estar en el sitio. Al respecto se comentó que no existen riesgos en su permanencia en el sitio; toda vez que los contaminantes, ya fueron retirados, o bien, se depositaron en las celdas de estabilización.

*Agua*



**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



2024

Felipe Carrillo  
PUERTO

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

**SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN AMBIENTAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL  
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS**

\*Finalmente se verificaron los rondines, los alcances, la frecuencia de los mismos; así como posibles situaciones particulares que hubiera en el sitio.

**- CONCLUSIONES:**

Se cumplió con el objetivo de realizar la visita a las instalaciones, donde se observó las condiciones de las obras realizadas; asimismo se sostuvo una plática con el personal de seguridad en el predio, y se supervisó el trabajo realizado.

**RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se recorrió el predio de la Ex Unidad Fertimex, y de las Celdas de Estabilización, en las cuales se pueden observar que no existen daños graves en la estructuras.

**- CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:**

Que la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, pueda cumplir con el compromiso de realizar las acciones tendientes en reducir los riesgos a la salud y al ambiente a niveles aceptables, evitando la exposición por contacto directo al suelo y a los polvos contaminados con plaguicidas, lográndose recuperar el sitio para un uso posterior en beneficio de la comunidad aledaña

**ATENTAMENTE**

**JUAN ALEJANDRO GARCÍA FERNÁNDEZ  
SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE PROPUESTAS  
DE RESTAURACIÓN**

**Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario**