ANEXO III

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

INFORME DE COMISIÓN

LIC. CÉSAR MURILLO JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE GESTION INTEGRAL
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: 710-0	**FECHA: 17/12/15**
FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:	
LUGAR:ZIMAPÁN, HIDALGO	**PERIODO: 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2015**

El objeto de la comisión fue revisar el inventario del equipo e infraestructura que se encuentra en el inmueble ubicado en el Municipio de Zimapán, Hidalgo.

Día 14 de diciembre de 2015

Traslado al sitio y desayuno.

14:00 – 17:00 pm. Los Ings Jose Juan Sanchez Guerrero y Jose Maria Lorenzo Alonso revisaron las condiciones de los sistemas de controles de agua pluviales y lixiviados que se encuentran en la ladera exterior de la celda de confinamiento ubicado en el Municipio de Zimapán, Hidalgo.

Los hallazgos fueron los siguientes;
De los tres contenedores ubicados en la base del talud uno se encuentra lleno en su totalidad y dos parcialmente.
Las conexiones entre las tuberías y los contenedores presentan fugas.
La mayoría de las tuberías que conforman los sistemas de recolección pluvial y lixiviada se encuentran rotas.
La celda se encuentra anegada y se observan marcas que muestran que el nivel de agua ha disminuido.
El sistema de tratamiento de lixiviados se encuentra en aparente buena condición, habría que realizar pruebas de los equipos eléctricos que lo conforman.
En general la mayoría de las tuberías que conforman el tratamiento de lixiviados y recolección de escurrimientos contaminados.

Por otra parte la instalación carece de energía eléctrica, en el poste dentro de la propiedad que conecta a la red de CFE se encuentra una cuchilla desconectada, personal de la CFE ya ha

48415

realizado visitas pero por estar dentro de la propiedad consideran que no es problema de suministro.
Las luminarias externas no funcionan, deberían funcionar ya que están asociadas a una celda fotovoltaica, según informes del personal de vigilancia no funcionaban aunque hubiese energía en la planta.
No hay bitácora de registro de visitantes, se registra a los visitantes y esa información se envía a las oficinas centrales de la empresa encargada de la vigilancia de la instalación.

17:00 – 19:00 pm. Regreso al hotel y cena.

Día 15 de diciembre de 2015

8:30 – 13:00 pm. Comida y regreso al Distrito Federal.

ATENTAMENTE

JOSE MARIA LORENZO ALONSO
DIRECTOR DE RIESGO Y PROYECTOS

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario