

INFORME DE LA COMISION

AMADO RÍOS VÁLDEZ
DELEGADO FEDERAL DE LA SEMARNAT EN
CHIAPAS
P R E S E N T E.


SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
Y ENERGÍA



No. DE SOLICITUD: <u>127DF/SPFS/UZF/5119/2017</u>	FECHA: <u>14/09/2017</u>
FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS	
LUGAR: <u>Berriozabal, Zapata 1, Nuevo Sta. Fe y Tierra Nueva, mpio. Ocozocoautla</u>	PERÍODO: <u>12 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017</u>

En referencia la comisión 127DF/SPFS/UPA/5118/2017 y 127DF/SPFS/UZF/5119/2017 de los CC. Natalio del Refugio Díaz Santiago y Francisco Martín Gómez respectivamente, para análisis y evaluación de daños por sismo 8.2 de fecha 7 de septiembre de 2017 para aplicar PET Inmediato. Se acudió al área de Protección Civil del Municipio de Berriozabal, entrevistándose con el C. Francisco y César, hasta el día 12 de septiembre, no se reportan daños en materia. El sitio de residuos sólidos opera con normalidad. Los daños son en infraestructura como viviendas, escuelas e iglesias. Se acordó enviar a los correos de la institución fotos y coordenadas del sitio daños que pudieran encontrar los días subsecuentes. En el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, nos reunimos con el Secretario municipal del Ayuntamiento, reportando daños en caminos de las comunidades Emiliano Zapata, Tierra Nueva, 20 casas y Nueva Santa Fe; el relleno sanitario opera con normalidad.

Se realizó la visita a las comunidades citadas, encontrando los siguientes daños: EMILIANO ZAPATA, acarreo de arena proveniente de la carretera que da acceso a la comunidad derivado en las intensas lluvias momentos después del sismo de 8.2 de fecha 07 de septiembre. Se presentan cárcavas de ambos lados de la carretera como de 400 m de largo; en este caso se puede realizar pequeñas presas de piedra a lo largo de la carretera para evitar que se continúe dañando la carretera. En el caso de la piedra, son aproximadamente tres camiones volteos que se requiere para su retiro, en promedio 3 horas de trabajo. TIERRA NUEVA ubicada dentro de la Reserva Selva El Ocote. Se contactó al C. Cesar Ruiz Hernández del Consejo de Vigilancia y al C. Nicolás Pérez Hernández, fueron afectados por deslizamiento una longitud de aproximadamente 200 m de camino rural, que obstruye totalmente el camino hacia la comunidad de 900 habitantes (120 ejidatarios y avocindados), el deslizamiento es de aproximadamente 2 ha, es necesario murillos con cercas vivas, muros de gavión. Así mismo el Río 38 que corre paralelo a la carretera presenta deslaves (16°98'705" 93°50'109), requiere un muro de contención para evitar la pérdida de la carretera. NUEVO SANTA FE, fuera de la Reserva Selva El Ocote, se contactó al C. Bartolo Pérez Pérez Comisariado ejidal, Daniel Pérez Montejo, Consejo de vigilancia y José López Pérez, agente municipal, cuenta con 39 ejidatarios, que junto con el resto de avocindados forman un núcleo poblacional de 208 habitantes. Presentan deslizamiento de tierra y roca sobre la carretera hacia la comunidad de 70 metros de largo, 30 metros de ancho y 15 metros de alto, requiere rehabilitación de caminos con maquinaria por contar con rocas de gran tamaño. Pdte. Bartolo Pérez Pérez; Srio. Marcelino Pérez Sanchez; Tes. Daniel Pérez Montejo, Vocal 1 Mateo Hernández Pérez y Vocal 2 Lázaro Montejo López



MARTIN FRANCISCO MARTIN GOMEZ