

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

INFORME DE COMISIÓN

LIC. CESAR MURILLO JUAREZ
DIRECTOR GENERAL DE GESTION INTEGRAL
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: 710- 12101 710-038 FECHA: 15/05/17

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 12101

LUGAR: Salamanca, Guanajuato

PERIODO: 14/05/17

-OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

Verificar el estado físico en que se encuentra la barda perimetral que delimita el predio contaminado de la Planta Tekchem

- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se recorrió el perímetro de la planta de Tekchem, existe una barda de ladrillo rojo, dicha infraestructura se encuentra en pésimas condiciones, existen tramos de los cuales se requiere su demolición y a su vez restablecer con suelo firme para permitir la construcción de su cimentación, en el recorrido el Capitán de la SEDENA Apolo Castillo, tomo fotografías, comentó que, a finales o a principios de la semana entrante enviará a la DGGIMAR la COTIZACIÓN para la reparación y reconstrucción de dicha barda.

- CONCLUSIONES:

La barda requiere reparación en su totalidad y en algunos tramos su demolición e instalación de suelo firme para permitir su cimentación, la SEDENA someterá a consideración de la DGGIMAR, el presupuesto que implica realizarlo.

- RESULTADOS OBTENIDOS:

Se verificó el estado físico en que se encuentra la barda en comento, con la finalidad de obtener la cotización que implica su reparación y reconstrucción de la misma.

- CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:

Físicamente el estado en que se encuentra la barda que delimita la planta de Tekchem.

ATENTAMENTE
NOMBRE Y CARGO DEL COMISIONADO


Ing. Francisco Javier Désiga Salinas
Subdirector de Gestión para Suelos Contaminados

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario

