

INFORME DE COMISIÓN

RICARDO ORTIZ CONDE
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: 710-	FECHA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2021
FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 20115	
LUGAR: SALAMANCA, GTO.	PERIODO: 11 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

-OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

Realizar visita al predio para localización y señalamiento de las zonas que serán sometidas a recolección del escombro contaminado con plaguicidas y escombro corrosivo, en el proyecto de "Servicio de carga, transporte y disposición final del escombro contaminado con plaguicidas en una concentración superior a 50 PPM y escombro corrosivo, existentes en el predio de la Ex Unidad Industrial FERTIMEX, ubicado en el municipio de Salamanca, Guanajuato".

- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se arribó a las instalaciones de la Ex Unidad Industrial Fertimex a las 11:00 am del día 11 de noviembre de 2021, consecuentemente se procedió a visualizar en un plano realizado por personal de la DGGIMAR, los sectores de interés para proceder con su ubicación y señalamiento.

Con apoyo del Ing. Mosqueda, personal adscrito al Gobierno del estado de Guanajuato, se procedió a dar inicio con el recorrido de la planta, para visualizar el estado de la misma, así como para determinar la condición y viabilidad de los caminos que la comprenden.

Después, se procedió a ubicar los sectores objetivo y consecuentemente los subsectores de los cuales se recolectará el escombro contaminado, comenzando con los subsectores 3.1, 10.1 y 10.2, localizados al norte del predio; mismos que, con ayuda de un flexómetro de 30 metros, así como con pintura blanca y dos GPS, se identificaron sus vértices y se procedió a pintar objetos como piedras o vegetación del lugar para señalar el área donde se ubica el escombro que se debe retirar.

A las 6:00 pm, se finalizó con la señalización del área que comprende al escombro contaminado de los subsectores 2.9 y 2.11, terminando de esta manera con las actividades del día.

A las 10:00 am del día 12 de noviembre de 2021, se arribó nuevamente a las instalaciones de la Ex Unidad Industrial Fertimex, para tomar evidencia fotográfica del Vivero, así como de los sectores y caminos que comprenden al predio de Tekchem, asimismo, en compañía del Ing. Mosqueda, se realizó un último recorrido para visualizar y contabilizar los orficios realizados en

la barda perimetral del predio. Culminando con dichas actividades a las 3:00 pm.

- CONCLUSIONES:

Se identificaron y señalaron todos los subsectores que serán sometidos al retiro de escombro contaminado con plaguicidas y escombro corrosivo. Asimismo, se visualizó y se tomó evidencia fotográfica de la condición actual del predio, así como de la barda perimetral y los caminos que podrían ser empleados para reacondicionamiento y circulación de los camiones transportarán el escombro contaminado.

- RESULTADOS OBTENIDOS:

Se cumplió el objetivo que se tenía contemplado.

- CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:

Que la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, pueda cumplir con el compromiso de llevar a cabo las obras y servicios que se tienen contempladas en el sitio para su remediación, ubicado en el municipio de Salamanca, estado de Guanajuato, para dar cumplimiento de la obligación establecida en los artículos 68 y 69 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

ATENTAMENTE

**MIGUEL ÁNGEL IRABIÉN ALCOCER
DIRECTOR DE RESTAURACION DE SITIOS CONTAMINADOS**

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario