

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

| DOCUMENTO | FECHA | TIPO DE COMPROBACIÓN | CONCEPTO | EUROS | TIPO DE CAMBIO | DOLARES | TIPO DE CAMBIO | PESOS |
|-----------|------------|----------------------|-----------------------|-------|----------------|---------|----------------|--------|
| OC0063 | 04/04/2024 | EDOCTA CAP | ALIMENTOS | 0.00 | .0 | 0.00 | .0 | 425.00 |
| | | | SUMA DEVENGADO | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 425.00 |
| | | | PERDIDA CAMBIARIA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | | | TOTAL GASTOS VIÁTICOS | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 425.00 |

II. GASTOS DE PASAJES

| | |
|----------------------|------|
| TOTAL GASTOS PASAJES | 0.00 |
|----------------------|------|

III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZO LA VISITA AL SITIO DONDE SE LOCALIZABA EL PUENTE DENOMINADO SAN ANTONIO, EL CUAL SE COLAPSO, OBSERVANDO QUE SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION UN PUENTE NUEVO SOBRE EL CAUCE DEL RIO SAN ANTONIO, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 28.52 M. ANCHO DE CORONA DE 9.50 M., DEL ANTERIOR PUENTE NO SE OBSERVO NADA, COMENTANDO EL RESIDENTE DE OBRA QUE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE SE INICIARON AP

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

ING. PABLO CARRERA MARTINEZ

JEFE DE LA UNIDAD DE APROVECHAMIENTO Y
RESTAURACIÓN DE RECUR

