


LIC. MANUEL GARCÍA ARELLANO

DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS

PRESENTE



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS: 10647

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 06 de mayo de 2024

LUGAR: Mérida, Yucatán y Cancún, Q. Roo

PERIODO DE LA COMISIÓN: 24, 25 y 26 de abril de 2024

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Visita a la Oficina de Representación localizada en la Ciudad de Mérida, Yucatán para revisar las condiciones de una escalera que da acceso al archivo y oficinas de la ORE, ubicados en la planta alta del inmueble para determinar la acción más conveniente a seguir. El edificio es de la CONAGUA y se comparten las áreas tanto en Planta Baja como en la planta alta. La planta alta esta compartida con un Laboratorio de la CONAGUA. Visitar la oficina Regional localizada en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo para verificar sus condiciones de instalaciones en general.

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Levantamiento y verificación de dimensiones de escalera existente en la oficina de la ORE, de sus condiciones actuales de operación y funcionamiento así como verificar las necesidades de instalaciones eléctricas, iluminación, hidrosanitarias y de acabados. Desarrollo de alternativas de solución para la escalera. Levantamiento de necesidades de mantenimiento en la oficina de Cancún, Q. Roo.

CONCLUSIONES:

Se requiere realizar acciones de mantenimiento mayor en la escalera del inmueble de la ORE en Mérida, Yucatán, sus condiciones actuales representan un riesgo para el personal que se ve obligado a utilizarla. El inmueble requiere atención de mantenimiento a los equipos de aire acondicionado e instalaciones eléctricas. El inmueble de Cancún requiere reparación de techumbre de multipanel e impermeabilización de terrazas. Reparación de: iluminación, equipos de aire acondicionado, fugas de línea de agua potable, reparación de bomba de cárcamo, reparación de válvulas en sanitarios generales en los 3 niveles, reparación de cubierta y barandal de acceso, colocación de tapas de cárcamo y de cisterna, pintura en general así como la colocación de plumas para el estacionamiento.


RESULTADOS OBTENIDOS:

Se desarrollaron 2 alternativas de solución para la escalera de la ORE en Mérida, Yucatán. Se ejecutaron acciones de mantenimiento en la oficina de Cancún.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

Se realizan acciones de mantenimiento urgentes que permitirán mejores condiciones de trabajo para el personal de los inmuebles visitados

ATENTAMENTE


Víctor Hugo Arroyo Castrejón

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.