



CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES / 2017

MANTENIMIENTO VEHICULAR								
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	MA. GUADALUPE GUTIERREZ VILLASEÑOR		JESUS CUBA TAPIA		ALDO EMANUEL DIAZ ZURITA		
		P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	
1	SERVICIO A DOMICILIO-SALIDA EN CIUDAD	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 350.00	\$ 350.00	
1	ESCANEAR, DIAGNOSTICAR Y PRESUPUESTAR	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 350.00	\$ 350.00	
1	SERVICIO PREVENTIVO AL MOTOR	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 550.00	\$ 550.00	
1	CAMBIAR BALATAS EN GENERAL	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 550.00	\$ 550.00	
1	AJUSTE Y LIMPIEZA DE FRENO	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 400.00	\$ 400.00	
1	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 150.00	\$ 150.00	
1	CAMBIAR ACEITE A LA TRANSMISION	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 650.00	\$ 650.00	
1	CAMBIAR ACEITE AL DIFERENCIAL	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 250.00	\$ 250.00	
1	REPARAR DIFERENCIAL	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00	\$ 3,050.00	\$ 3,050.00	
1	CAMBIAR AMORTIGUADORES EN GENERAL	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 650.00	\$ 650.00	
1	CAMBIAR VARILLAS DE DIRECCION	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 350.00	\$ 350.00	
1	CAMBIAR TERMINALES DE DIRECCION	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 350.00	\$ 350.00	
1	CAMBIAR ROTULAS INFERIORES	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 350.00	\$ 350.00	
1	CAMBIAR HORQUILLAS SUPERIORES COMPLETA	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 450.00	\$ 450.00	
1	CAMBIAR BANDA DE TIEMPO	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 650.00	\$ 650.00	
1	CAMBIAR BANDA DE TIEMPO	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	
1	CAMBIAR BANDA DE MOTOR	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 650.00	\$ 650.00	
1	REPARAR MARCHA	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 550.00	\$ 550.00	
1	REPARAR ALTERNADOR	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 550.00	\$ 550.00	
1	CAMBIAR CRUCETAS	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 350.00	\$ 350.00	
1	CAMBIAR PUNTAS HOMOSONETICAS	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 350.00	\$ 350.00	
1	CAMBIAR MASAS DE RUEDA	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 350.00	\$ 350.00	
1	CAMBIAR CLUTCH	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 650.00	\$ 650.00	
1	CAMBIAR BUJES DE LAS HORQUILLAS	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 350.00	\$ 350.00	
1	CAMBIAR BALEROS DE DOBLES DE RUEDAS DELANTERAS	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 350.00	\$ 350.00	
1	REPARAR CAJA DE VELOCIDAD STD	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,050.00	\$ 2,050.00	
1	CAMBIAR CILINDROS DE RUEDAS TRASERAS	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 250.00	\$ 250.00	
1	CAMBIAR BIRLOS DE RUEDAS DELANTERAS	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 250.00	\$ 250.00	
1	CAMBIAR KIT DE DISTRIBUCION	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,050.00	\$ 2,050.00	
1	CAMBIAR BOMBA DE ACEITE	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,050.00	\$ 2,050.00	
1	CAMBIAR JUNTA DE CABEZOTE DE MOTOR 8CL	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,100.00	\$ 6,100.00	\$ 6,050.00	\$ 6,050.00	
1	CAMBIAR JUNTA DE CABEZOTE DE MOTOR 4CL	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00	\$ 3,050.00	\$ 3,050.00	
1	CAMBIAR RETEN TRASERO DE CIGÜENAL 4CL	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,050.00	\$ 2,050.00	
1	CAMBIAR RETEN TRASERO DE CIGÜENAL 6 Y 8CL	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,100.00	\$ 4,100.00	\$ 4,050.00	\$ 4,050.00	
Subtotal			\$ 34,500.00		\$ 37,900.00		\$ 36,150.00	
IVA 16%			\$ 5,520.00		\$ 6,064.00		\$ 5,784.00	
Total			\$ 40,020.00		\$ 43,964.00		\$ 41,934.00	

Villahermosa, Tabasco a 12 de ENERO de 2017

ELABORO
L.A Yolanda Merodio Morales
Profesionista Titulado.

CP. Beatriz Angélica Hernández Copetino
Subdelegada de Administración e Innovación.