



INFORME DE COMISION

NUMERO:	SAI/145.1.2/012/2015	FECHA	viernes 29 de mayo de 2015		
LUGAR:	Las Glorias Gve. Sin.	PERIODO:	27/may/2015	AL:	27/may/2015
SINTESIS:	<p>Se llevo a cabo recorrido de campo por las áreas afectadas, por el huracán Odil en el Poblado costero Las Glorias perteneciente al Mpio. de Gve., Sin. observandose durante el recorrido que aun existen varillas y alambrones con pedazos de concreto semienterradas en las zona de playa considerando como un peligro constante para los bañistas.</p>				
<p>Ing. Gilberto Lizárraga Solís</p> <p>_____ FIRMA DEL SERVIDOR PUBLICO COMISIONADO</p>		<p>C.P. Oscar Javier Molina Felix</p> <p>_____ JEFE INMEDIATO</p>			

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarian en caso contrario