### INFORME DE COMISIÓN

C.P. ENRIQUE FERNANDO BALLESTEROS SÁNCHEZ C. TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS PRESENTE



OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS: 24649

FECHA: Miércoles 22 de julio de 2015

LUGAR: Oficina Regional en la Ciudad Mazatlán, Sinaloa

**PERIODO:** 29 y 30 de junio de 2015

#### **OBJETO DE LA COMISIÓN:**

Realización de la inspección física y verificación delas condiciones de operación del inmueble denominado "CREDES" ubicado en la Ciudad de Mazatlán Sinaloa, ocupado por la Oficina Regional Mazatlán de la Delegación Federal en Sinaloa.

## PROPÓSITO DE LA MISMA:

Recabar la información necesaria para determinar la puesta a disposición al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), o en su caso de asignar espacios al Gobierno de Sinaloa y determinar o regularizar la ocupación de los diferentes usuarios.

# BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

- A).- Revisión física de las condiciones de ocupación actual (29 y 30 de junio de 2015)
  - Recorrido en los nueve edificios construidos en el inmueble
  - Revisión de las condiciones de operación del mismo inmueble, así como recabar información de los usuarios.
  - Inspección de los espacios utilizados como bodegas de bienes muebles y su condición actual.
  - Obtención de información respecto a las superficies construidas.
  - Recorrido para constatar las condiciones de uso de las superficies administradas en otros ejercicios fiscales por el Centro de Capacitación y Desarrollo Sustentable (CECADESU)

#### **CONCLUSIONES:**

Las labores desempeñadas durante la comisión permitieron recabar la información suficiente para elaborar el informe correspondiente tanto a la Dirección de Servicios y Mantenimiento de Inmuebles como a la Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios, como a la Oficialía Mayor, para en su caso determinar las acciones correspondientes y en su caso iniciar el proceso de puesta a disposición al INDAABIN o de asignar espacios disponibles al Gobierno del Estado de Sinaloa y regularizar la ocupación de 'os diferentes usuarios del inmueble

## **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se logró integrar la información necesaria a fin de elaborar el Informe y los reportes fotográficos que muestran las condiciones de operación y funcionamiento de dicho inmueble para la toma de decisiones tanto en la DGRMIS como en la Oficialia Mayor.

# CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

La integración de la información mencionada y el reporte fotográfico obtenidos, hará posible determinar la puesta a disposición del inmueble o en su caso asignar espacios al Gobierno del Estado de Sinaloa y redistribuir superficies y regularizar la ocupación de los diferentes usuarios del inmueble, entre los que se incluyen CONANP, CONAFOR, PROFEPA e incluso la SAGARPA.

**ATENTAMENTE** 

RAÚL ORDÓÑEZ REYES

SUBDIRECTOR DE CONTROL DE INMUEBLES

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en este informe/son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.