PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

ANEXO III

INFORME DE COMISION

28665

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL

M en C. ALFONSO FLORES RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

PRESENTE

SEMARNAT
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

NÚMERO DE SOLICITUD: FECHA: 28/07/15
FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:
LUGAR: Municipio de Benito Juárez, PERIODO: del 27/07/15 al 27/07/15 estado de Quintana Roo.

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Visita técnica para identificar la ubicación y las condiciones ambientales que presenta la zona donde se pretende ampliar el proyecto denominado "Ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Residual Norponiente", así como verificar su cercanía con los centros de población, con la finalidad de determinar su viabilidad en materia de impacto y riesgo ambiental.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Una vez que llegamos al aeropuerto de la Ciudad de Cancún, el promovente nos recibió para llevarnos a las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Agua Residual Norponiente (PTAR), y durante el recorrido aprovechamos para observar las inmediaciones del sitio donde se pretende realizar la ampliación de la PTAR, es decir, hicimos un recorrido por las inmediaciones y colindancias (Avenidas Monte Págalo, Monte Gibraltar, Arco Norte, entre otras). Una vez realizado dicho recorrido, llegamos a la Planta de Tratamiento, donde nos explicaron un diagrama de flujo del proceso de la planta, y después realizamos un recorrido en su interior para ver como operaba la planta de tratamiento, particularmente, hicimos una inspección al sistema de cloración actual, y resolví algunas inquietudes o dudas que tenía, asimismo, realizamos un recorrido en la vegetación de Selva Mediana Subperennifolia (sitio donde se pretende realizar la ampliación) para conocer el estado ambiental en el que se encontraba, una vez terminado el recorrido, nos reunimos en gabinete donde el promovente realizó una ponencia acerca del funcionamiento de la planta, con el objetivo de intercambiar dudas, opiniones y sugerencias para concluir la visita a la PTAR. Finalmente, nos trasladamos al aeropuerto de la Ciudad de Cancún para regresar a la Ciudad de México.

PDF-XChange Editor Click to BUY NOW! www.tracker-software.com

INFORME DE COMISION

SUBSECRETARIA DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL

M en C. ALFONSO FLORES RAMÍREZ
DIRECTOR GENERAL DE IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL

SEMARNAT

PRESENTE

terreno que se ubican de manera paralela. Adicionalmente, la promovente señaló que el trazo del proyecto tiene longitud 9+200, pero en la MIA-R se indicó una longitud de 9.7 km para que fuera congruente con la resolución administrativa emitida por la PROFEPA.

CONCLUSIONES:

Se pudo confirmar que el proyecto no pretende el desmonte de vegetación, y que el tramo carretero del 0+000 al 3+000 se encuentra totalmente construido, mientras que del km 3+000 al 9+500 corresponde a un camino de terracería, que se encuentra en operación ya que es la única forma de acceder al paso fronterizo y que el trazo de la carretera finaliza 2 kilómetros antes de llegar al paso fronterizo.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Se logró verificar la calidad ambiental de la zona, se confirmó que no se afectarán vegetación por el desarrollo del proyecto y la correspondencia de los polígonos definidos por la promovente con el trazo de la calzada

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

Considerar las situaciones en las que las regulaciones de uso de suelo sean contrarias a las realidades de la zona por encontrarse dentro de una ANP.

ATENTAMENTE

Hugo Alberto Pichardo Yáñez
Analista Técnico Ambiental Sector Turismo

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario"