



INFORME DE COMISIÓN

Ing. Cuauhtémoc Ochoa Fernández
Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental
PRESENTE

NÚMERO: 1	Fecha: 04-oct		
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS: 30928			
LUGAR: Oaxaca	PERIODO	DEL 26	de septiembre 2017
		AL 29	de septiembre 2017
OBJETO DE LA COMISIÓN: Identificar y revisar los bancos de tiro en los municipios afectados por el sismo del 7 de septiembre del 2017, en el Estado de Oaxaca			
RESUMEN DE ACTIVIDADES: Se reviso e integro la información recabada durante los días del 26 al 30 de septiembre y se presento el informe en la reunión de alto nivel entre secretarios (SEDATU, SAGARPA, SALUD y SEMARNAT).			
CONCLUSIONES: Se entrego el informe de los sitios identificados como bancos de tiro que cumple con las especificaciones de los LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS POR EL SISMO EN LOS ESTADOS DE OAXACA Y CHIAPAS			
RESULTADOS OBTENIDOS: Se identificaron los bancos de tiro que cumple con las especificaciones de los LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN GENERADOS POR EL SISMO EN LOS ESTADOS DE OAXACA Y CHIAPAS			
CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: Se identificaron los bancos de tiro para cada uno de los municipios afectados por los sismos del pasado mes de septiembre, con el fin de mitigar los impactos por la remoción de los escombros.			
ATENTAMENTE  _____ Galo Galeana Herrera Director General Adjunto de Política y Regulación Ambiental			
Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.			