



INFORME DE COMISIÓN

Lic. Mariana Boy Tamborrell
Directora General de Fomento Ambiental Urbano y Turístico
PRESENTE

NÚMERO:	30903	Fecha:	16-oct
FOLIO DEL OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:		30903	
LUGAR:	Salina Cruz, Oaxaca	PERIODO	DEL 26 de septiembre 2017 AL 30 de septiembre 2017
OBJETO DE LA COMISIÓN: Identificar y revisar los bancos de tiro en los municipios afectados por el sismo del 7 de septiembre del 2017, en el Estado de Oaxaca			
RESUMEN DE ACTIVIDADES: Se visitaron los municipios de: Chahuities, Magdalena Tlacotepec, Reforma de Pineda, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Pedro Tapanatepec, Santiago Lachiguiri, Santiago Niltepec, Santo Domingo Ingenio y Santo Domingo Zanatepec. En dichos municipios se entregaron las cartas compromiso para el uso de dichos bancos de tiros, y solo en algunos de estos se identificaron sitios nuevos a los ya identificados por las brigadas del SEMAEDESO y la SEMARNAT. Solo en los municipios que ya estaban en proceso de demolición, se revisaron que los sitios establecidos se estuvieron usando.			
CONCLUSIONES: De los 11 municipios asignados solo los municipios de Reforma de Pineda, Santo Domingo Ingenio y Santiago Niltepec estaban en proceso de demolición y estos estaban usando los sitios asignados.			
RESULTADOS OBTENIDOS: Se recabaron las cartas compromisos firmadas por cada uno de los presidentes municipales o en su caso de los síndicos municipales o secretarios de los 11 municipios.			
CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA: Se identificaron los bancos de tiro para cada uno de los municipios afectados por los sismos del pasado mes de septiembre, con el fin de mitigar los impactos por la remoción de los escombros.			
 ATENTAMENTE _____ JOSÉ FAUSTO LINO GONZALEZ SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS Y PROYECTOS ESPECIALES			
Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.			