

13 MAY 2019

0003

DIRECCIÓN GENERAL
DE RECURSOS MATERIALES,
INMUEBLES Y SERVICIOS

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN DE CONTROL DEL GASTO
Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ANEXO III

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES

MTRO. ALEJANDRO GONZÁLEZ ROLDAN
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS
MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS
PRESENTE

14 MAY 2019

CONTR. PRESUPUESTAL

Circulencia 10-44

OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS: 3103

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 05/04/2019

LUGAR: Ciudad de México

PERIODO DE LA COMISIÓN: 15/03/2019 al 23/03/2019

OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

Acudir a las Islas Marías a realizar un recorrido general a fin de conocer las condiciones de los bienes muebles, inmuebles y los servicios con los que opera la Isla principal.

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizaron recorridos por los diferentes centros penitenciarios que integraban el complejo penitenciario Islas Marías, (Laguna del Toro, Morelos, Buganvillas, Aserradero) y en el centro de administración y viviendas Balleto.

Asimismo se realizaron recorridos por las instalaciones de servicios de la Isla como son el relleno sanitario, las microturbinas, las antenas de telecomunicaciones, los pozos de agua, los puntos de vigilancia de la Secretaría de Marina, el centro Zacatal, la zona agropecuaria, los tiraderos de vehículos, entre otros.

CONCLUSIONES:

- El panorama general es el de una isla con daños por los efectos del Huracán Willa, desde la vegetación, hasta los inmuebles y muebles que se ubican en ella.
- Como parte de los daños generados por el huracán, se encuentra la antena central de telecomunicaciones que fue derribada; se ubica al centro de la isla en el punto de mayor altura.
- Hay una gran cantidad de Bienes Muebles en calidad de desecho ferroso que no debe ser recibido por la SEMARNAT.
- Otra parte de los bienes muebles en su mayoría se encuentran en condiciones de regulares a malas.
- Asimismo se identificaron diversos bienes que fueron elaborados por las personas privadas de su libertad (PPLs), sin embargo les asignaron un número de inventario, dichos bienes se encuentran en malas condiciones.

- Los bienes ubicados en las oficinas centrales y los espacios destinados a los comedores se encuentran en mejores condiciones que el resto.
- Los inmuebles requieren de una revisión especializada ya que los efectos del huracán dañaron desde puertas, ventanas, hasta techos e inclusive estructuras y basamentos en la zona costera de Balleto, asimismo una fracción del muelle colapsó y fue habilitado por la marina un puente provisional por el que sólo pasa una persona a la vez.
- Se encuentran diversos semovientes (cabezas de ganado, cerdos, caballos, pollos, chivos) en la isla la mayoría de ellos sueltos y se informó que su alimentación disminuyó desde la salida de las PPLs y podrían tener riesgo de desnutrición.
- Los caminos en la isla son de terracería y muchos de ellos fueron dañados por el huracán como el que lleva a la antena de telecomunicaciones. Se observó maquinaria que estaba reparando algunos tramos.
- Se aprecian vehículos y desechos de vehículos en diversos puntos de la isla, que ya están en calidad de desecho ferroso o que fueron dañados por el huracán; hay inclusive, un espacio que es un deshuesadero con vehículos camiones, camionetas, motocicletas, etc.
- Hay toneladas de desecho ferroso de camas y otros materiales.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Se identificaron las condiciones generales de la Isla, las condiciones de los bienes muebles e inmuebles, y de manera parcial los servicios con que venía funcionando la Isla ya que el Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social fue muy hermético con la información de contratos y de siniestros reclamados al seguro.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

Con la visita realizada se tiene un panorama más claro de las condiciones en que se encuentran las Islas a fin de tomar las medidas necesarias para los proyectos que se pretendan realizar en dicho espacio, así como para el proceso de entrega-recepción.

ATENTAMENTE



Fernando Nape Martínez
Subdirector de Control de Bienes Muebles y Destino Final

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.