

**INFORME DE COMISIÓN**

**RICARDO ORTIZ CONDE  
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL  
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS  
PRESENTE**

**NÚMERO DE SOLICITUD: 710-014**

**FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

**FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 18191**

**LUGAR: SALAMANCA, GTO.  
2019**

**PERIODO: 23-24 DE SEPTIEMBRE DE**

**-OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Atender la visita del sitio en el marco de la Convocatoria de la Licitación Pública No. LA-016000997-E111-2019 del proyecto denominado "Servicios de supervisión de las obras para la demolición de las estructuras y edificios del resto de la planta de la Ex Unidad Industrial Fertimex".

**- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

- La visita se inició a las 13:00 horas.
- Se realizó una introducción sobre los alcances de la licitación.
- Se hizo un recorrido de campo para mostrar a los participantes las estructuras y edificios que serán demolidas.
- La visita concluyó a las 14:16 horas.

**- CONCLUSIONES:**

- Asistieron representantes de 3 empresas.
- Se hizo el recorrida a las instalaciones del predio de la Ex Unidad Industrial Fertimex.
- Se levantó el "Acta de la visita de campo".

**- RESULTADOS OBTENIDOS:**

- Se cumplió con el objeto de la visita.

**- CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:**

Dar atención a los proyectos de remediación de sitios contaminados, en el marco de las atribuciones de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas y del Mandato para Remediación Ambiental.

**ATENTAMENTE**



**Ma. Isabel Aguirre García**

**Subdirectora de Inventarios y Proyectos de Restauración de Suelos Contaminados**

**Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario**