

# MEDIO AMBIENTE

**INFORME DE COMISIÓN**

ING. RICARDO ORTIZ CONDE  
 DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL  
 DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS  
 PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: VP 710- 028	FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DE 2019
FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 21639	
LUGAR: SALAMANCA, GUANAJUATO	PERIODO: 04, 05 y 06 DE NOVIEMBRE DE 2019.

**-OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Visita al sitio de las instalaciones de la Ex Unidad Industrial Fertimex, ubicada en el km 314.5, Carretera Federal No. 45 Colonia San Juan, Municipio de Salamanca, Guanajuato, con el fin de dar seguimiento a las "Obras para la demolición de las estructuras y edificios del resto de la planta de la Ex Unidad Industrial Fertimex, bajo el contrato DGRMIS-DAC DGGIMAR-OP-002/2019.

**- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Se demolieron en su totalidad los subsectores 18.7, 19.9, 19.10, 19.11 y 20.2 y parcialmente los subsectores 18.4, 18.6, 19.7

**-CONCLUSIONES:**

Se estima un avance del 15%

**- RESULTADOS OBTENIDOS:**

De acuerdo con lo demolido en los subsectores mencionados, se está cumpliendo con el programa de trabajo.

**- CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:**
**ATENTAMENTE**

Francisco Javier Désiga Salinas  
 Subdirector de Gestión para Suelos Contaminados

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario