

INFORME DE COMISIÓN

ING. RICARDO ORTIZ CONDE
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: 710-053

FECHA: 18 de DICIEMBRE de 2019

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 24519

LUGAR: Salamanca, Guanajuato.

PERIODO: 11 de diciembre de 2019.

OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

Realizar visita técnica para la verificación de los servicios de supervisión de las obras para la demolición de las estructuras y edificios del resto de la planta de la Ex-Unidad Industrial Fertimex.

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se efectuó la visita, realizando un recorrido por el sitio, verificando que el servicio se ejecute conforme al contrato.

CONCLUSIONES:

El Superintendente informó que atendió la supervisión de los trabajos de demolición de estructuras y edificaciones.

RESULTADOS OBTENIDOS:

Se dio cumplimiento al objetivo de la comisión.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:
VERIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EL PREDIO.

Que la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, pueda cumplir con el compromiso de realizar las Obras para la demolición de las estructuras y edificios del resto de la planta de "la Ex-Unidad Industrial Fertimex

ATENTAMENTE


Mauricio Antonio Hernández Charles
Enlace de Restauración

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.