



ANEXO III

INFORME DE COMISIÓN

RICARDO ORTIZ CONDE
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: 710-054

FECHA: 18 de diciembre de 2019

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 24530

LUGAR: SALAMANCA, GTO.

PERIODO: 11 de diciembre de 2019

-OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

Realizar actividades de supervisión relacionadas con los "Servicios de supervisión de las obras para la demolición de las estructuras y edificios del resto de la planta de la Ex Unidad Industrial Fertimex".

- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizó un recorrido en el predio para verificar el avance físico de la demolición de edificaciones y estructuras, en la que participó el Administrador del Contrato.

Se revisó documentación de: 3ª estimación y bitácora de supervisión.

- CONCLUSIONES:

El Superintendente informó que atendió la supervisión de los trabajos de demolición de estructuras y edificaciones.

- RESULTADOS OBTENIDOS:

Se cumplió con el objeto de la visita.

- CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:

Dar atención a los proyectos de remediación de sitios contaminados, en el marco de las atribuciones de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas y del Mandato para Remediación Ambiental.

ATENTAMENTE

Ma. Isabel Aguirre García

Subdirectora de Inventarios y Proyectos de Restauración de Suelos Contaminados

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario