

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES



Delegación Federal en el estado de Quintana Roo
Subdelegación de Administración e Innovación

Biol. Araceli Gomez Herrera
Encargada del Despacho de la
Semarnat
P r e s e n t e

ANEXO III
INFORME DE COMISIÓN

Número de solicitud: 2020-143-056 ✓	Fecha: 12 de noviembre de 2020 ✓
Folio de Oficio de Comisión y Orden de Ministración de Viáticos: 9980 ✓	
Lugar: Cancún, Quintana Roo ✓	Periodo: 03 de noviembre de 2020 ✓

-Objeto de la comisión:

Realizar recorrido en el inmueble de Cancun con el ajustador de seguros, derivado del paso del huracán Delta.

-Breve resumen de las actividades realizadas: El día 03 de noviembre del año en curso me traslade a las oficinas alternas en la ciudad de Cancun, donde se realizó un recorrido de las instalaciones con el ajustador de seguros.

-Conclusiones. El ajustador tomó las evidencias fotográficas del siniestro a causa del huracán Delta e informo que realizara el proceso correspondiente para la reparación de los daños, enviando la información de la documentación necesaria para la atención del siniestro.

-Contribuciones para la dependencia o entidad de la que forma parte: Contar nuevamente con el techo protector de la estructura metálica en la entrada del edificio y reparación de los daños ocasionados por el paso del huracán Delta.

Atentamente

Ing. Edwar Agustin Lara Canto

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.