

ANEXO III

INFORME DE COMISIÓN

**RICARDO ORTIZ CONDE
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS
PRESENTE**

NÚMERO DE SOLICITUD: 710-05

FECHA: 27 de enero 2020

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 189

LUGAR: SALAMANCA, GTO.

PERIODO: 16 enero de 2020

-OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

Verificar la terminación de los trabajos del Contrato "Servicios de supervisión de las obras para la demolición de las estructuras y edificios del resto de la planta de la Ex Unidad Industrial Fertimex".

- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizó un recorrido en el predio para verificar el término de los trabajos del servicio supervisión de la demolición de estructuras y edificios, con personal de la empresa supervisora y la empresa de obra y de representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del estado de Guanajuato.

- CONCLUSIONES:

Se observó que los trabajos de supervisión concluyeron.

- RESULTADOS OBTENIDOS:

Se cumplió con el objeto de la visita.

- CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:

Dar atención a los proyectos de remediación de sitios contaminados, en el marco de las atribuciones de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas y del Mandato para Remediación Ambiental.

ATENTAMENTE



Ma. Isabel Aguirre García

Subdirectora de Inventarios y Proyectos de Restauración de Suelos Contaminados

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario