

MEDIO AMBIENTE

INFORME DE COMISIÓN

ING. RICARDO ORTIZ CONDE
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: VP 710- 056

FECHA: 13 DE ENERO DE 2020

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 3

LUGAR: SALAMANCA, GUANAJUATO

PERIODO: 09 DE ENERO DE 2020.

-OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

Visita al sitio de las instalaciones de la Ex Unidad Industrial Fertimex, ubicada en el km 314.5, Carretera Federal No. 45, Colonia San Juan, Municipio de Salamanca, Guanajuato, con el fin de dar seguimiento a las "Obras para la demolición de las estructuras y edificios del resto de la planta de la Ex Unidad Industrial Fertimex, bajo el contrato DGRMIS-DAC-DGGIMAR-OP-002/2019.

- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

De acuerdo al recorrido que se llevó a cabo, se detectó que en el Sector 5 falta por demoler 19.77 m³ del subsector 5.1, 83.38 m³ del subsector 5.5 y 17.37 m³ del subsector 5.5.

En el Sector 7, falta por demoler 175.13 m³ de los subsectores 7.1 y 7.2.

Asimismo, se requiere fragmentar algunos escombros para cumplir con las medidas que establecen las especificaciones técnicas.

-CONCLUSIONES:

Se estima un avance físico del 96%

- RESULTADOS OBTENIDOS:

De acuerdo con lo demolido en los subsectores mencionados, se está cumpliendo con el programa de trabajo.

- CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:

ATENTAMENTE



Francisco Javier Désiga Salinas
Subdirector de Gestión para Suelos Contaminados

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario