



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

UNIDAD COORDINADORA DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y
TRANSPARENCIA



DR. DANIEL QUEZADA DANIEL
TITULAR DE LA UNIDAD COORDINADORA DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y TRANSPARENCIA
PRESENTE

INFORME DE COMISIÓN

NÚMERO: 05 10935	FECHA: 07 DE JULIO DE 2021
LUGAR: Cosalá, Sinaloa	PERIODO: del 03 al 06 DE JULIO DE 2021
Reporte de Actividades y Resultados Objetivo de la comisión: Realizar una visita de revisión en el municipio de Cosalá, Sinaloa, en virtud de un derrame de una presa de jales en la mina propiedad de la empresa Real de Cosalá, para revisar el estado del derrame, su impacto y expresiones sociales a consecuencia del derrame. Las actividades se realizaron durante el domingo 04, el lunes 05 y el martes 06, del mes de julio. Actividades realizadas: • Se realizó un recorrido, aguas arriba y aguas abajo del lugar donde el derrame impactó los cuerpos de agua. • Se atendió a la ciudadanía que se expresó a consecuencia del derrame. • Se constataron las acciones que la minera realizó para mitigar el impacto ambiental. Se constató que la mina sigue operando. • Se apoyó al personal del IMTA para que realizaran el muestreo en las zonas posiblemente impactadas. Conclusiones: Se constató que SI ocurrió un derrame de jal que alcanzó el cause de arroyos. Se tomaron muestras para su estudio y posteriormente se socializarán sus resultados en un ejercicio de transparencia con la ciudadanía. Resultados obtenidos: Se cumplió el objetivo de la comisión. Contribuciones para la dependencia: Con la participación de la Semarnat en esta emergencia se contribuye al cumplimiento de la Fracción I del Artículo 32-bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.	

ATENTAMENTE

MTRO. YVES EDUARDO GONZÁLEZ VILLA

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían, en caso contrarios.

