

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES



LIC. MARIA GUADALUPE ESTRADA
RAMIREZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
SEMARNAT EN QUINTANA ROO
Presente

Delegación Federal en el estado de Quintana Roo
Subdelegación de Gestión para la protección Ambiental y Recursos Naturales
Unidad de Aprovechamiento y Restauración de Recursos Naturales
Departamento de Servicios Forestales y de Suelo

ANEXO III INFORME DE COMISIÓN

Número de solicitud: 2021-143-087	Fecha: 10 de septiembre de 2021
Folio de Oficio de Comisión y Orden de Ministración de Viáticos: 7451	
Lugar: Cancún, Quintana Roo	Periodo: 14 de junio de 2021

-Objeto de la comisión: Atender visita de inspección de personal de protección civil.

-Breve resumen de las actividades realizadas: Saliendo de la ciudad de Chetumal a las 05:00 a.m., llegando a las oficinas alternas de la SEMARNAT en Cancún, Quintana Roo se realizó un recorrido en las instalaciones de la oficina de la representación, derivado de la petición que se le realizó a la dirección de protección civil del municipio de Benito Juárez, se presentó el supervisor destino en las instalaciones y se realizó la inspección de manera visual por parte del supervisor en las tres niveles del edificio, levantando acta de inspección correspondiente.

-Conclusiones. Se realizó la inspección por parte del supervisor destino por la dirección de protección civil, levantando el acta de supervisión que servirá de soporte para enviar a la Unidad Coordinadora de Delegaciones como constancia de los procedimientos realizados por las condiciones del edificio.

-Contribuciones para la dependencia o entidad de la que forma parte: Que el inmueble de la representación de la SEMARNAT brinde seguridad al personal que acude al inmueble.

Atentamente


Ing. Edgar Agustín Lara Canto

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.