

INFORME DE COMISIÓN

RICARDO ORTIZ CONDE
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: 710-021

FECHA: 20/12/2021

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 20621

LUGAR: SALAMANCA, GTO.

Periodo: del 12 al 17 de diciembre de 2021

-OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

Realizar la supervisión de las actividades y el cierre de la mismas en el predio de la Ex Unidad Industrial Fertimex, de los servicios de carga, transporte y disposición final de escombros contaminado con plaguicidas y corrosivo, motivo de la licitación pública nacional No. LA-016000997-E58-2021.

- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizó la supervisión de los servicios que se realizaron en la Ex Unidad Industrial Fertimex, conforme a lo siguiente:

Se revisó con la empresa el programa de trabajo de la semana. Se realizó recorrido por el predio para identificar las zonas a continuar con el retiro del escombros contaminado, se supervisó el riego para mitigar polvos y el acamellonamiento de los sectores 7, 10 y 16.

Previo a la carga de los fulles se revisó la revisión o siguiente información conforme al Anexo Técnico.

- Autorización vigente para el transporte de residuos peligrosos, tanto de SEMARNAT como de SCT.
- Placas que se referenciaban en la autorización emitida por la SEMARNAT para el transporte de residuos peligrosos.
- Engomado emitido por la SCT para poder mover fulles y el nombre de la empresa en lugar visible.
- Licencias de los operadores de los fulles fueran tipo E y vigentes.
- Pesaje en la báscula pública que se utilizó.
- Que no se excediera el peso de los fulles conforme de 50 toneladas, y dado el caso que se excediera, se retornaba la unidad para ajustar el peso.
- Se verificó y firmó los manifiestos de Entrega-Transporte-Recepción de residuos peligrosos.
- Se llevó registro de cada unidad de transporte que salió cargada.

Se realizó recorrido en el predio supervisando el acondicionamiento de accesos para los sectores 2 y 5, regando los caminos para evitar dispersión de polvos.

Se realizó recorrido constatando las pláticas de seguridad al personal operativo así como la posible implementación del plan de emergencia. Se realizó la observación al personal de seguridad sobre el retirar de la cabina al operador del transporte cuando se esté realizando la carga de las tolvas.

Se realizó la supervisión y verificación de la carga a los fulles, revisando que dichos transportes estuvieran vigentes en la autorización emitida por la SEMARNAT.

Se hizo recorrido en los sectores para verificar que se haya cumplido con el objetivo de retirar el escombro corrosivo y con plaguicidas en los sectores señaladas en el anexo técnico.

- CONCLUSIONES:

Se realizó con éxito la supervisión de las actividades de los servicios motivo de la licitación pública nacional LA-016000997-E58-2021.

- RESULTADOS OBTENIDOS:


Se cumplieron los objetivos que se tenían contemplados para este proyecto.

- CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:

Que la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, pueda cumplir con el compromiso de llevar a cabo las obras y servicios que se tienen contempladas en el sitio para su remediación, ubicado en el municipio de Salamanca, estado de Guanajuato, para dar cumplimiento de la obligación establecida en los artículos 68 y 69 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

ATENTAMENTE


RAZIEL KALID RODRIGUEZ GONZALEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE
PROPUESTAS DE RESTAURACIÓN



Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario