

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



INFORME DE COMISIÓN

ANEXO III

ING. RICARDO ORTIZ CONDE
DIRECTOR GENERAL DE GESTION INTEGRAL
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: 710-034

FECHA: 27 DE DICIEMBRE DE 2021

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 22714

LUGAR: SALAMANCA, GTO.

PERIODO: DEL 19 al 24 DE DICIEMBRE DE 2021

-OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA:

Supervisar el "SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBRO CONTAMINADO CON PLAGUICIDAS EN UNA CONCENTRACIÓN SUPERIOR A 50 PPM Y ESCOMBRO CORROSIVO, EXISTENTES EN EL PREDIO DE LA EX UNIDAD INDUSTRIAL FERTIMEX, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO. PRIMERA ETAPA", en Salamanca, Guanajuato.

- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

- El lunes 20 de diciembre, salieron 12 fulles, cargando un total de 586.28 toneladas, dichas cargas fueron del sector 5 y 11 (escombros con plaguicidas), dando un acumulado total de 4,277.90 toneladas.
- El martes 21 de diciembre, salieron 5 fulles, cargando un total de 244.40 toneladas de escombros contaminados con plaguicidas del sector 5, dando un acumulado total de 4,522.30 toneladas. Se inició con el acamellonamiento del escombros contaminado ubicado en el subsector 2.11.
- El miércoles 22 de diciembre, salieron 7 fulles, cargando un total de 342.99 toneladas de escombros contaminados con plaguicidas de los sectores 5 y 10, dando un acumulado total de 4,865.29 toneladas. Asimismo, se recibió la visita del Administrador del contrato Miguel Ángel Irabien Alcocer y el Director General de la DGGIMAR Ricardo Ortiz Conde, a la EUIF para visualizar los avances de los trabajos en campo relacionados con los servicios de carga, transporte y disposición final de residuos peligrosos. Además, se continuó con el acamellonamiento del escombros contaminado ubicado en el subsector 2.11.
- El jueves 23 de diciembre, salieron 5 fulles, cargando un total de 241.23 toneladas de escombros contaminados con plaguicidas del sector 10, dando un acumulado total de 5,105.52 toneladas. Se recibió visita de vigilancia de la policía municipal.
- El viernes 24 de diciembre, salieron 5 fulles, cargando un total de 243.27 toneladas de escombros contaminados con plaguicidas de los sectores 3 y 10, dando un acumulado total de 5,349.79 toneladas.
- Se salió del sitio a las 14:30 horas rumbo a la ciudad de México.

- CONCLUSIONES:

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



Se cumplió el objetivo de supervisar el retiro de escombros contaminados con plaguicidas y escombros corrosivos.

- RESULTADOS OBTENIDOS:

Se retiraron 1,648.17 toneladas de escombros que corresponden al 33.26% de avance.

- CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:

Poder realizar el proyecto denominado "SERVICIO DE CARGA, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBRO CONTAMINADO CON PLAGUICIDAS EN UNA CONCENTRACIÓN SUPERIOR A 50 PPM Y ESCOMBRO CORROSIVO, EXISTENTES EN EL PREDIO DE LA EX UNIDAD INDUSTRIAL FERTIMEX, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO. PRIMERA ETAPA", para eliminar el riesgo para la salud humana y el medio ambiente en la región y en el municipio de Salamanca en el estado de Guanajuato.

ATENTAMENTE

**CHRISTIAN EMMANUEL CASTRO RIOS
ENLACE DE RESTAURACIÓN**

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario