

SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES



Delegación Federal en el estado de Quintana Roo
Subdelegación de Gestión para la protección Ambiental y Recursos Naturales
Unidad de Aprovechamiento y Restauración de Recursos Naturales
Departamento de Servicios Forestales y de Suelo

LIC. MARIA GUADALUPE ESTRADA
RAMIREZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA
SEMARNAT EN QUINTANA ROO
Presente

ANEXO III
INFORME DE COMISIÓN

Número de solicitud: 2022-143-093 ✓	Fecha: 10 de junio de 2022 ✓
Folio de Oficio de Comisión y Orden de Ministración de Viáticos: 9917 ✓	
Lugar: Cancún, Quintana Roo ✓	Periodo: del 16 al 17 de mayo de 2022 ✓

-Objeto de la comisión: Verificar avances de las reparaciones que realiza el seguro y reunion con la encargada de despacho

-Breve resumen de las actividades realizadas: Saliendo de la ciudad de Chetumal a las 05:00 a.m., llegando a las oficinas alternas de la SEMARNAT en Cancun, Quintana para verificar los avances que se estan realizando en las instalaciones del inmueble que resultaron afectados por el paso del huracan.

Dando seguimiento al siniestro SEM-006/2021, ocurrido el pasado 19 de agosto del 2021, por el paso del huracán Grace, se verico que ya se han reparado los daños internos en las diversas area del inmueble y se encuentra en proceso de reparacion el area de la planta baja ocupada por la CONANP.

-Conclusiones. Se observa avances del 50% de los conceptos que fueron reclamados y la aseguradora se encuentra trabajando en ellos.

-Contribuciones para la dependencia o entidad de la que forma parte: Que el personal que labora en el edificio de la Oficina de Representación de la SEMARNAT cuente con sus areas reparadas y el edificio se mantenga en condioenes optimas y no se deteriore.

Atentamente

Ing. Edwar Agustin Lara Canto