

INFORME DE COMISIÓN

DR. ARTURO GAVILÁN GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: 710**FECHA: 05/07/2022****FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 13165****LUGAR: SALAMANCA, GTO.****Periodo: del 20 al 24 de junio de 2022****-OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Supervisar el "Servicio de carga, transporte y disposición final de escombros contaminados con plaguicidas en una concentración superior a 50 ppm existentes en el predio de la ex unidad Fertimex, ubicada en el Municipio de Salamanca, Guanajuato, Segunda Etapa", en Salamanca Guanajuato.

- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

- El lunes 20 de junio salieron 3 fulles, de los cuales una tolva fue del subsector 2.9 y el resto del subsector 2.11, cargando un total de 133.58 ton; Dando un total acumulado de 272.59 toneladas.
- El martes 21 de junio se cargó un full del subsector 2.11, cargando un total de 49.92 ton. Dando un acumulado de 322.51 toneladas.
- El miércoles 22 de junio se cargó un full del subsector 2.11, cargando un total de 45.55 toneladas. Dando un acumulado de 368.06 toneladas.
- El jueves 23 de junio se cargaron 5 fulles, de los cuales 4 fulles fueron cargados del subsector 2.11 y 1 full el subsector 2.5 cargando un total de 234.38 toneladas. Dando un acumulado de 602.44 toneladas.
- El viernes 24 de junio no se realizó ninguna carga, toda vez que a unidad programada sufrió averías mecánicas por lo que no llegó al sitio.

Diariamente se realizaron recorridos en el predio supervisando el acondicionamiento de accesos, riego de los caminos para evitar dispersión de polvos, y revisar el acamellonamiento del material en los subsectores de carga.

Se realizó recorrido constatando las pláticas de seguridad al personal operativo así como la implementación del plan de emergencia. Se realizó la observación al personal de seguridad sobre el retiro del operador del transporte cuando se esté realizando la carga de las tolvas. Se supervisó la utilización del equipo de seguridad en el personal de carga.

Se supervisó y verificó la carga a los camiones fulles, revisando que dichos transportes estuvieran vigentes en la autorización emitida por la SEMARNAT.

- CONCLUSIONES:

Se cumplió con el objetivo de supervisar las actividades del servicio de retiro de escombros contaminado con plaguicidas de acuerdo con el anexo técnico.

- RESULTADOS OBTENIDOS:

Los resultados obtenidos fueron que durante la semana del 20 al 24 de junio se retiraron un acumulado de 602.44 toneladas de los subsectores 2.9, 2.11 y 2.5.

- CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:

Que la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, pueda cumplir con el compromiso de llevar a cabo las obras y servicios que se tienen contempladas en el sitio para su remediación, ubicado en el municipio de Salamanca, estado de Guanajuato, para dar cumplimiento de la obligación establecida en los artículos 68 y 69 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

ATENTAMENTE



**JUAN ALEJANDRO GARCÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE PROPUESTAS
DE RESTAURACIÓN**

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario