



**ANEXO III**

**INFORME DE COMISIÓN**

**ARTURO GAVILÁN GARCÍA**  
**DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL**  
**DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS**  
**PRESENTE**

**NÚMERO DE SOLICITUD:** 710

**FECHA:** 14 de julio de 2022

**FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:** 13850

**LUGAR:** Salamanca, Guanajuato.

**Periodo:** 4 al 8 de julio de 2022

**-OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

Dar seguimiento al servicio para el retiro de escombros con plaguicidas en Salamanca, Guanajuato, en el predio de la ex unidad industrial FERTIMEX.

**- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Se dio seguimiento al servicio de retiro de escombros con plaguicidas en el predio de la Ex Unidad Industrial FERTIMEX.

Se presentó con el equipo personal de la empresa encargada de los servicios de carga, transporte y disposición final de escombros contaminados con plaguicidas, para conocer la logística que se lleva a cabo.

Se realizaron recorridos de reconocimiento y verificación de los sectores de donde se ha retirado escombros contaminados con plaguicidas y se comentó cuáles serían los sectores subsiguientes para el retiro del escombros.

Se realizó la verificación de las autorizaciones (SCT y SEMARNAT) de los tractocamiones y las góndolas que arribaban al predio para el transporte del escombros; así mismo, se supervisó la carga y el registro de los pesos del escombros para su transporte.

Se revisaron los manifiestos que se generaban por cada día de trabajo conforme el peso del escombros cargado y retirado del predio.

Se llenó la bitácora de trabajo de la semana de trabajo del 4 al 8 de julio del año en curso.



**- CONCLUSIONES:**

Se realizó con éxito la supervisión del servicio de retiro de escombros contaminados con plaguicidas en el predio de la ex unidad industrial FERTIMEX.

**- RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se cumplió el objetivo planteado para la semana de trabajo programada.

**- CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:**

Que la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, pueda cumplir con el compromiso de llevar a cabo las obras y servicios que se tienen contempladas en el sitio para su remediación, ubicado en el municipio de Salamanca, estado de Guanajuato, para dar cumplimiento de la obligación establecida en los artículos 68 y 69 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

**ATENTAMENTE**

**MARIO ALBERTO VILLANUEVA CASTILLO**

**JEFE DE DEPARTAMENTO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE INSTALACIONES  
INDUSTRIALES DEL SECTOR PRIVADO**

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.