



**MEDIO AMBIENTE**

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



**2022 Flores**  
Año de Magón  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

**ANEXO III**

## INFORME DE COMISIÓN

**ING. ALBERTO JULIÁN ESCAMILLA NAVA**  
**SUBSECRETARIO DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL**  
**PRESENTE**

**NÚMERO DE SOLICITUD: 710-066**

**FECHA: 29 de julio de 2022**

**FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 17322**

**LUGAR: Salamanca, Gto.**

**PERIODO: Del 26 de julio de 2022**

**- OBJETO DE LA COMISIÓN DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA:**

Supervisar y verificar los trabajos realizados de los siguientes servicios:

"Servicio de carga, transporte y disposición final de escombros contaminados con plaguicidas en una concentración superior a 50 ppm existentes en el predio de la Ex Unidad FERTIMEX, ubicada en el Municipio de Salamanca, Gto, segunda etapa"

**- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

El martes 26 de julio se cargaron 2 fulles, cargando un total de 97.22 toneladas dando un total de 5,820 toneladas.

Se realizó un recorrido al predio y se le explicó al Director General las actividades de supervisión, consistentes en el acondicionamiento de acceso, riego de los caminos para evitar dispersión de polvos y revisar el acamellonamiento del material en los subsectores de carga.

Se realizó recorrido constatando las prácticas de seguridad al personal operativo así como la implementación del plan de emergencia. Se supervisó la utilización del equipo de seguridad en el personal de carga.

Se supervisó y verificó la carga a los camiones fulles, revisando que dichos transportes estuvieran vigentes en la autorización emitida por la SEMARNAT. Asimismo se verificó el pesaje de las unidades desde la tara hasta el peso bruto de las mismas. Finalmente se supervisó el lavado de las unidades para su salida al destino final.

**- CONCLUSIONES:**

Se cumplió con el objetivo de supervisar las actividades del servicio de retiro de escombros contaminados con plaguicidas de acuerdo con el anexo técnico.


**- RESULTADOS OBTENIDOS:**

Los resultados obtenidos fueron que durante el día se cargaron 2 fulles, cargando un total de 97.22 toneladas dando un total de 5,820 toneladas, asimismo se realizaron algunas observaciones y comentarios para la conclusión de los trabajos realizados por la empresa.

**- CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:**

Garantizar un medio ambiente sano a través de la protección al deterioro del medio ambiente cumpliendo así con las atribuciones de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas.

**ATENTAMENTE**



**ARTURO GAVILÁN GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL  
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS**

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario