



ANEXO III

INFORME DE COMISIÓN

ARTURO GAVILÁN GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: 618-060

FECHA: 11 de mayo de 2023

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 10330

LUGAR: Escárcega, Campeche.

Periodo: 26 al 28 de abril de 2023

-OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

Muestreo de suelo en paredes y fondo de los polígonos excavados productos de la remediación de la zona identificada como "fosas".

- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Muestreo de 13 muestras en paredes y fondo de la zona excavada conocida como "Fosas" y del área adyacente al transformador que se encuentra en el sitio.

- CONCLUSIONES:

Se realizó con éxito el muestreo de la zona de fosas y transformador.

- RESULTADOS OBTENIDOS:

Se cumplieron los objetivos que se tenían contemplados para dicho muestreo.

- CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:

Que la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, pueda cumplir con el compromiso de llevar a cabo las obras y servicios que se tienen contempladas en el sitio para su remediación, ubicado en el municipio de Salamanca, estado de Guanajuato, para dar cumplimiento de la obligación establecida en los artículos 68 y 69 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA

ATENTAMENTE

ALEJANDRA NAVARRO LUNA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE GESTIÓN PARA SUELOS CONTAMINADOS

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.