



INFORME DE COMISIÓN

Dr. ARTURO GAVILÁN GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: 618-062

FECHA: 2 de mayo de 2023

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 10344

LUGAR: SALAMANCA, GUANAJUATO

PERIODO: 26 y 28 de abril de 2023

-OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA:

Realizar la supervisión y seguimiento de las actividades relacionados con "OBRAS DE REMEDIACIÓN DE SUELOS - PRIMERA ETAPA: TRATAMIENTO DE 34, 400 TON DE SUELO CONTAMINADO CON PLAGUICIDAS EN CONCENTRACIONES MENORES A 10, 000 MG/KG POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CELDA DE ESTABILIZACIÓN (CELDA 2) EN EL SITIO PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE SUELO CONTAMINADO CON PLAGUICIDAS, AL INTERIOR DE LA EX UNIDAD INDUSTRIAL FERTIMEX, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO", en Salamanca, Guanajuato.

- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**ACTIVIDADES:**

Se llevó acabo la colocación de malla en la galería de infiltración, teniendo un avance del 95%.
Se construyeron los diques del lado norte, sur y oriente 100 %, así mismo se terminó de construir la cuneta del lado oriente.
Cabe señalar que se terminó la colocación de la carpeta asfáltica.

- CONCLUSIONES:

Se continúa con las actividades de los trabajos de las obras de remediación de suelos en su primera etapa, mismas que están por terminar.

- RESULTADOS OBTENIDOS:

La residencia de la obra y la supervisión se encuentran en el predio llevando a cabo las obras de remediación.

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:

Realizar el proyecto denominado "OBRAS DE REMEDIACIÓN DE SUELOS - PRIMERA ETAPA: TRATAMIENTO DE 34, 400 TON DE SUELO CONTAMINADO CON PLAGUICIDAS EN CONCENTRACIONES MENORES A 10, 000 MG/KG POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CELDA DE ESTABILIZACIÓN (CELDA 2) EN EL SITIO PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE SUELO CONTAMINADO CON PLAGUICIDAS, AL INTERIOR DE LA EX UNIDAD INDUSTRIAL FERTIMEX, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO", así como su Supervisión con el fin de evitar que la contaminación continúe dispersándose hasta alcanzar los pozos de suministro de agua potable, ya que las ruinas y los suelos se encuentran expuestos a los efectos climáticos que contribuyen a su dispersión.

ATENTAMENTE

RAZIEL KALID RODRIGUEZ GONZALEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE RESTAURACIÓN

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario