

INFORME DE COMISIÓN

DR. ARTURO GAVILÁN GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: 618- 074

FECHA: 05/06/2023

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 14523

LUGAR: SALAMANCA, GTO.

Periodo: 1 de junio de 2023

-OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

Llevar a cabo visita de supervisión a los trabajos que se realizaron de los contratos "Obras de remediación de suelos-primera etapa: Tratamiento de 34,400 Ton. de suelo contaminado con plaguicidas en concentraciones menores a 10,000 mg/kg por medio de la construcción de una celda de estabilización (celda 2) en el sitio para el tratamiento y disposición de suelos contaminados con plaguicidas, al interior de la Ex Unidad Industrial Fertimex, ubicada en el municipio de Salamanca, Guanajuato" y "Servicios de supervisión de las Obras de remediación de suelos-primera etapa: Tratamiento de 34,400 Ton. De suelo contaminado con plaguicidas en concentraciones menores a 10,000 mg/kg por medio de la construcción de una celda de estabilización (celda 2) en el sitio para el tratamiento y disposición de suelos contaminados con plaguicidas, al interior de la Ex Unidad Industrial Fertimex, ubicada en el municipio de Salamanca, Guanajuato".

- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realizó recorrido en el predio para observar las condiciones en las que se encontraban los trabajos realizados de la celda, se observó que fueron sustraídos aprox. 50 m lineales de la malla de la galería de infiltración. Asimismo fueron quitados aprox. 40m lineales de soportes del barandal de seguridad de la misma galería.
- Se tuvo una plática con el personal que cuida el portón de acceso, y nos comenta que Seguridad ha realizado recorridos e incluso a ingresado a las instalaciones. NO obstante esto no ha impedido el robo de materiales.
- Asimismo, se confirmó la solicitud de la empresa FAISAL, contratista de CFE, para realizar reparaciones en la barda norte, por lo que solicitan nuestra autorización.

- CONCLUSIONES:

Se cumplió con el objetivo de observar las condiciones en las que se encontraban los trabajos realizados de la celda de estabilización.

- CONCLUSIONES:

Se cumplió con el objetivo de observar la conclusión de trabajos de la obra para la construcción de la celda de estabilización.

- RESULTADOS OBTENIDOS:

Se observaron los trabajos finales de la construcción de la celda, en el predio de la Ex Unidad Fertimex.

- CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:

Que la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, pueda cumplir con el compromiso de llevar a cabo las obras y servicios que se tienen contempladas en el sitio para su remediación, ubicado en el municipio de Salamanca, estado de Guanajuato, para dar cumplimiento de la obligación establecida en los artículos 68 y 69 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

ATENTAMENTE



**MIGUEL ÁNGEL IRABIÉN ALCOCER
DIRECTOR DE RESTAURACIÓN DE SITIOS
CONTAMINADOS**

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario