

INFORME DE COMISIÓN

DR. ARTURO GAVILÁN GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: 618-093

FECHA: 31/07/2023

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 21851

LUGAR: SALAMANCA, GTO.

Periodo: 26 al 28 de julio de 2023

-OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

El 18 de julio de 2023 se publicó en COMPRANET el fallo de la Licitación Pública Nacional No. LO-16-512-016000997-N-34-2023, de la obra denominada: "OBRAS DE REMEDIACIÓN DE SUELOS - SEGUNDA ETAPA: TRATAMIENTO DE 42,623 METROS CÚBICOS DE SUELO CONTAMINADO CON PLAGUICIDAS EN CONCENTRACIÓN MENORES A 10, 000 mg/kg Y DE AZUFRE FUERA DE ESPECIFICACIONES POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CELDA DE ESTABILIZACIÓN (CELDA 1), PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE SUELO CONTAMINADO, AL INTERIOR DE LA EX UNIDAD INDUSTRIAL FERTIMEX, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO", siendo el licitante adjudicado CONSTRUCTORA Y SERVICIOS PRISMA, S.A. DE C.V.; asimismo se publicó el fallo de la Licitación No. LO-16-512-016000997-N-35-2023, referente al "SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE REMEDIACIÓN DE SUELOS - SEGUNDA ETAPA: TRATAMIENTO DE 42,623 METROS CÚBICOS DE SUELO CONTAMINADO CON PLAGUICIDAS EN CONCENTRACIÓN MENORES A 10, 000 mg/kg Y DE AZUFRE FUERA DE ESPECIFICACIÓN POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CELDA DE ESTABILIZACIÓN (CELDA 1), PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE SUELO CONTAMINADO, AL INTERIOR DE LA EX UNIDAD INDUSTRIAL FERTIMEX, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO" siendo el licitante adjudicado FERCAM ENVIRONMENTAL, S.A. DE C.V. Debiendo iniciar los trabajos el día 19 y 20 de julio de 2023, respectivamente.

- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

*Programa de trabajo calendarizado: Se recibieron los programas calendarizados semanales, tanto de obra como de supervisión.

*Trazo y nivelación de terreno: se supervisó el trazo y nivelación en las áreas de la celda y de los polígonos contaminados.

*Desmonte y desenraice y tala de árboles: se supervisó el desmonte, desenraice y tala de árboles en la zona de la celda y de los polígonos contaminados.

*Se sostuvo comunicación con la Dirección General de Seguridad Pública del H. Ayuntamiento de Salamanca, cuyo objetivo fue hacer de su conocimiento el inicio de los trabajos de esta etapa y solicitar continuidad en las visitas por parte del personal de seguridad al predio.

*Se coordinó con los DROs, el ingreso de la solicitud del Permiso de Construcción ante la Dirección Gral. de Desarrollo Urbano.

- CONCLUSIONES:

Se cumplió con el objetivo de supervisar los trabajos de la obra para la construcción de la celda de estabilización (celda 1).

Se logró el objetivo del ingreso de la solicitud para obtener el permiso de construcción para la celda 1.

- RESULTADOS OBTENIDOS:

Se observó y supervisó el inicio de los trabajos de la construcción de la celda 1, en el predio de la Ex Unidad Fertimex.

- CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:

Que la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, pueda cumplir con el compromiso de llevar a cabo las obras y servicios que se tienen contempladas en el sitio para su remediación, ubicado en el municipio de Salamanca, estado de Guanajuato, para dar cumplimiento de la obligación establecida en los artículos 68 y 69 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

ATENTAMENTE



**JUAN ALEJANDRO GARCÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE PROPUESTAS
DE RESTAURACIÓN**

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario