



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

346.76



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA

SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE
MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS
SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN

ANEXO III

INFORME DE COMISIÓN

DR. ARTURO GAVILÁN GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: 618-113

FECHA: 04-09-2023

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 26374

LUGAR: SALAMANCA, GUANAJUATO

PERIODO: 31 DE AGOSTO A 1 DE SEPTIEMBRE

OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

En seguimiento a la Licitación Pública Nacional No. LO-16-512-016000997-N-39-2023, correspondiente al proyecto denominado "Obras de remediación de suelos - segunda etapa (celda 3): tratamiento de 37,000 metros cúbicos de suelo contaminado con plaguicidas en concentraciones menores a 10,000 mg/kg por medio de la construcción de una celda de estabilización, celda 3, para el tratamiento y disposición de suelo contaminado, al interior de la ex unidad industrial Fertimex, ubicada en el municipio de Salamanca, Guanajuato", y a la Licitación Pública Nacional No. LO-16-512-016000997-N-40-2023 correspondiente a los "Servicios de supervisión de las obras de remediación de suelos-segunda etapa (celda 3): tratamiento de 37,000 metros cúbicos de suelo contaminado con plaguicidas en concentraciones menores a 10,000 mg/kg por medio de la construcción de una celda de estabilización, celda 3, para el tratamiento y disposición de suelo contaminado, al interior de la ex unidad industrial Fertimex, ubicada en el municipio de Salamanca, Guanajuato" referente a la seguimiento y supervisión de la obra de la Celda 3 predio de la Ex Unidad industrial Fertimex para supervisar las actividades realizadas.

- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se hizo revisó el programa de actividades para el desarrollo de la Celda 3.
- Se hizo un recorrido en el predio indicando la zona donde se va a construir la celda de estabilización no. 3 para el depósito del suelo contaminado con plaguicidas, así como los caminos y las áreas que se ocupan para el almacenamiento temporal de suelo limpio y de suelo contaminado.
- Se verificó que se colocara la geomembrana en el áreas de almacenamiento temporal de suelo contaminado

- *Se supervisó la continuación de la carga y acarreo de material limpio a las áreas de almacenamiento.
- Se supervisó la Excavación en caja de terreno existente:

- CONCLUSIONES:

Se cumplió con el objetivo de supervisar los trabajos de la obra para la construcción de la celda de estabilización (celda 3).


- RESULTADOS OBTENIDOS:

Se observaron y supervisaron los avances en los trabajos de la construcción de la celda 3, en el predio de la Ex Unidad Fertimex.

- CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:

Que la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, pueda cumplir con el compromiso de llevar a cabo las obras y servicios que se tienen contempladas en el sitio para su remediación, ubicado en el municipio de Salamanca, estado de Guanajuato, para dar cumplimiento de la obligación establecida en los artículos 68 y 69 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. .

ATENTAMENTE



**NOMBRE Y CARGO DEL COMISIONADO
HIRAM GUERRERO SOLANO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE ENLACE GTZ**

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario