

**INFORME DE COMISIÓN**

**Dr. ARTURO GAVILÁN GARCIA  
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL  
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS  
PRESENTE**

**NÚMERO DE SOLICITUD: 618-125****FECHA: 25/09/2023****FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 28800****LUGAR: SALAMANCA, GTO.****PERIODO: 21 y 22 de septiembre de 2023****-OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA:**

Realizar la supervisión y seguimiento de las actividades relacionados con "OBRAS DE REMEDIACIÓN DE SUELOS - SEGUNDA ETAPA: TRATAMIENTO DE 42, 623 M<sup>3</sup> DE SUELO CONTAMINADO CON PLAGUICIDAS EN CONCENTRACIONES MENORES A 10, 000 MG/KG Y DE AZUFRE FUERA DE ESPECIFICACIÓN POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CELDA DE ESTABILIZACIÓN (CELDA 1) PARA EL TRATAMIENTO DE SUELO CONTAMINADO CON PLAGUICIDAS, AL INTERIOR DE LA EX UNIDAD INDUSTRIAL FERTIMEX, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO"

**- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Se continúa con la carga y acarreo de material limpio y contaminado. Excavación en caja en celda 1 y corte de polígono 28, 22 exterior. Perforación de pozos de monitoreo norte.

**- CONCLUSIONES:**

Se continúa con las actividades de los trabajos de las obras de remediación de suelos en su segunda etapa, mostrando avances en la excavación. Se inició con la perforación de pozos de monitoreo norte.

**- RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se presentan avances en la construcción de la celda, conforme al replanteamiento del programa de actividades a realizar.

**- CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:**

Realizar el proyecto denominado "OBRAS DE REMEDIACIÓN DE SUELOS - SEGUNDA ETAPA: TRATAMIENTO DE 42, 623 M<sup>3</sup> DE SUELO CONTAMINADO CON PLAGUICIDAS EN CONCENTRACIONES MENORES A 10, 000 MG/KG Y DE AZUFRE FUERA DE ESPECIFICACIÓN POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CELDA DE ESTABILIZACIÓN (CELDA 1) PARA EL TRATAMIENTO DE SUELO CONTAMINADO CON PLAGUICIDAS, AL INTERIOR DE LA EX UNIDAD INDUSTRIAL FERTIMEX, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO", así como su Supervisión con el fin de evitar que la contaminación continúe dispersándose hasta alcanzar los pozos

**INFORME DE COMISIÓN**

de suministro de agua potable, ya que las ruinas y los suelos se encuentran expuestos a los efectos climáticos que contribuyen a su dispersión.

**ATENTAMENTE**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Raziel Kalid Rodríguez González".

**RAZIEL KALID RODRIGUEZ GONZALEZ  
JEFE DE DEPARTAMENTO EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE RESTAURACIÓN**

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario