



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



2023
Francisco
VILLA

SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE
MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS

ANEXO III

INFORME DE COMISIÓN

DR. ARTURO GAVILÁN GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: 618-130

FECHA: 29/09/2023

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 29362

LUGAR: SALAMANCA, GUANAJUATO

PERIODO: 27 de septiembre de 2023

- OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

El pasado 18 de julio del año 2023, se publicó en el sistema COMPRANET el fallo de la Licitación Pública Nacional No. LO-16-512-0160000997-N-34-2023, denominada "OBRAS DE REMEDIACIÓN DE SUELOS - SEGUNDA ETAPA: TRATAMIENTO DE 42,623 METROS CÚBICOS DE SUELO CONTAMINADO CON PLAGUICIDAS EN CONCENTRACIÓN MENORES A 10, 000 mg/kg Y DE AZUFRE FUERA DE ESPECIFICACIONES POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CELDA DE ESTABILIZACIÓN (CELDA 1), PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE SUELO CONTAMINADO, AL INTERIOR DE LA EX UNIDAD INDUSTRIAL FERTIMEX, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO", adjudicado a CONSTRUCTORA Y SERVICIOS PRISMA, S.A. DE C.V.; de la misma manera se publicó el fallo de la Licitación No. LO-16-512-0160000997-N-35-2023, de nombre "SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE REMEDIACIÓN DE SUELOS - SEGUNDA ETAPA: TRATAMIENTO DE 42,623 METROS CÚBICOS DE SUELO CONTAMINADO CON PLAGUICIDAS EN CONCENTRACIÓN MENORES A 10, 000 mg/kg Y DE AZUFRE FUERA DE ESPECIFICACIÓN POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CELDA DE ESTABILIZACIÓN (CELDA 1), PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE SUELO CONTAMINADO, AL INTERIOR DE LA EX UNIDAD INDUSTRIAL FERTIMEX, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO", adjudicado a la empresa FERCAM ENVIRONMENTAL, S.A. DE C.V.

Ambas empresas iniciando el 19 y 20 de julio de 2023, respectivamente.



MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA

El Gobierno de Costa Rica

**SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS**

- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se dio apoyo de seguimiento y revisión a las celdas y trabajos que se realizaban en el momento de la asistencia al lugar, encontrando que:

- ✧ Revisión a los trabajos de carga y acarreo de suelo limpio dentro de la misma instalación, en los lugares destinados para su acumulación y posterior uso.
- ✧ Revisión de trabajos de excavación en caja.
- ✧ Seguimiento a los trabajos de excavación en polígonos externos, los cuales estaban concluidos.

- CONCLUSIONES:

El apoyo de seguimiento y revisión se dio en tiempo y forma. Los proyecto de OBRA y SUPERVISIÓN están laborando adecuadamente.

- RESULTADOS OBTENIDOS:

Satisfactorios por ambas empresas

- CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:

El seguimiento que la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas es la correcta; dar un seguimiento a los trabajos tanto de obra como supervisión de manera presencial es importante para dar cabal cumplimiento a los artículos 68 y 69 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

ATENTAMENTE

**ANDRÉS VEGA AVILA
TÉCNICO ESPECIALIZADO**

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario