

INFORME DE COMISIÓN

DR. ARTURO GAVILÁN GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: 618-169

FECHA: 13/11/2023

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE ADMINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 33916

LUGAR: SALAMANCA, GTO.

Período: 09 al 10 de noviembre de 2023

-OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

El 18 de julio de 2023 se publicó en COMPRANET el fallo de la Licitación Pública Nacional No. LO-16-512-016000997-N-34-2023, de la denominada: "OBRAS DE REMEDIACIÓN DE SUELOS - SEGUNDA ETAPA: TRATAMIENTO DE 42,623 METROS CÚBICOS DE SUELO CONTAMINADO CON PLAGUICIDAS EN CONCENTRACIÓN MENORES A 10, 000 mg/kg Y DE AZUFRE FUERA DE ESPECIFICACIONES POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CELDA DE ESTABILIZACIÓN (CELDA 1), PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE SUELO CONTAMINADO, AL INTERIOR DE LA EX UNIDAD INDUSTRIAL FERTIMEX, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO", siendo el licitante adjudicado CONSTRUCTORA Y SERVICIOS PRISMA, S.A. DE C.V.; asimismo se publicó el fallo de la Licitación No. LO-16-512-016000997-N-35-2023, referente al "SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE REMEDIACIÓN DE SUELOS - SEGUNDA ETAPA: TRATAMIENTO DE 42,623 METROS CÚBICOS DE SUELO CONTAMINADO CON PLAGUICIDAS EN CONCENTRACIÓN MENORES A 10, 000 mg/kg Y DE AZUFRE FUERA DE ESPECIFICACIÓN POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CELDA DE ESTABILIZACIÓN (CELDA 1), PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE SUELO CONTAMINADO, AL INTERIOR DE LA EX UNIDAD INDUSTRIAL FERTIMEX, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO", siendo el licitante adjudicado FERCAM ENVIRONMENTAL, S.A. DE C.V. Debiendo iniciar los trabajos los días 19 y 20 de julio de 2023, respectivamente.

- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

*Se supervisó la continuación de la carga y el acarreo de material contaminado y del azufre fuera de especificación con aspersión de solución para mitigar olores.

*Se supervisó la continuación del tratamiento de suelo contaminado en el interior de la celda zona centro y oriente.

*Se supervisó la continuación de tratamiento de azufre zona centro y oriente.

*Se supervisó el suministro de cemento para el tratamiento de suelo.

- CONCLUSIONES:

Se cumplió con el objetivo de supervisar los trabajos de la obra para la construcción de la celda de estabilización (celda 1).

- RESULTADOS OBTENIDOS:

Se observaron y supervisaron los avances en los trabajos de la construcción de la celda 1, en el predio de la Ex Unidad Fertimex.

- CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:

Que la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, pueda cumplir con el compromiso de llevar a cabo las obras y servicios que se tienen contempladas en el sitio para su remediación, ubicado en el municipio de Salamanca, estado de Guanajuato, para dar cumplimiento de la obligación establecida en los artículos 68 y 69 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

ATENTAMENTE



**JUAN ALEJANDRO GARCÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE PROPUESTAS
DE RESTAURACIÓN**

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario