



## SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN AMBIENTAL DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS

### ANEXO III

### INFORME DE COMISIÓN

**PRESENTE**

**NÚMERO DE SOLICITUD: 618-050**

**FECHA: 5 de mayo de 2024**

**FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 10825**

**LUGAR: Salamanca, Gto.**

**PERIODO: 2 de mayo de 2024**

#### **- OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

El 28 de diciembre de 2023 se concluyeron los contratos de las Obras de Remediación de Suelos - Segunda Etapa para el tratamiento y disposición de suelo contaminado, por medio de la construcción de dos celdas de estabilización (celda 1 y celda 3), al interior de la Ex Unidad Industrial Fertimex, ubicada en el municipio de Salamanca, Guanajuato"; por lo anterior es importante mantener constantes visitas al sitio para verificar que las condiciones de las obras ejecutadas no se vean dañadas o vandalizadas por personas ajenas, y dado el caso, apoyar en la toma de decisión para corregir y restaurar los daños. Así mismo se tiene considerado continuar con trabajos adicionales para mover montículos de tierra limpia hacia oquedades resultantes de la remediación de suelos realizada en el sitio.

#### **- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Derivado del fallo para los trabajos por parte de las empresas contratistas (obra y supervisión) se realizó una visita a las instalaciones para dar seguimiento a las actividades de obras complementarias de relleno de oquedades con suelo limpio producto de las obras de remediación de suelo segunda etapa.

De la visita se atendió lo siguiente:

\*Se llegaron a acuerdos y se aclaró la forma de trabajo.

\* Se recorrió el predio para identificar los trabajos y verificar el avance al día.



## SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN AMBIENTAL DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS

\*Se lleva a cabo reunión con el departamento de Medio Ambiente municipal y vecinos en atención a dudas y comentarios de las obras complementarias.

### - CONCLUSIONES:

Se cumplió con el objetivo de realizar la visita a las instalaciones, donde se observa el avance de las actividades definidas en los contratos.


### - RESULTADOS OBTENIDOS:

Se recorrió el predio de la Ex Unidad Fertimex, y se mencionó durante el mismo las actividades y método a emplear.

### - CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:

Que la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, pueda cumplir con el compromiso de llevar a cabo las obras y servicios que se tienen contempladas en el sitio para su remediación, ubicado en el municipio de Salamanca, estado de Guanajuato, para dar cumplimiento de la obligación establecida en los artículos 68 y 69 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

**ATENTAMENTE**



**LUIS ALEXIS VILLEGAS OLMOS**  
**ENLACE DE RESTAURACIÓN**

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario

