ANEXO III

INFORME DE COMISIÓN

PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: 618-051 **FECHA: 06 de mayo de 2024**

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 10826

LUGAR: Salamanca, Gto. **PERIODO: 02 de mayo de 2024**

- OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

Realizar la residencia de obra y de supervisión del Contrato de Obra Pública No. DGRMIS-DGGIMAR-OP-DAC-117/2024, relativo a las "OBRAS COMPLEMENTARIAS DE RELLENO DE OQUEDADES CON SUELO LIMPIO PRODUCTO DE LAS OBRAS DE REMEDIACIÓN DE SUELO SEGUNDA ETAPA REALIZADAS AL INTERIOR DE LA EX UNIDAD INDUSTRIAL FERTIMEX, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO" adjudicado a la empresa Constructora y Servicios Prisma, S.A. DE C.V., así como del Contrato de Obra Pública No. DGRMIS-DGGIMAR-OP-DAC-118/2024, relativo a los "SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE RELLENO DE OQUEDADES CON SUELO LIMPIO PRODUCTO DE LAS OBRAS DE REMEDIACIÓN DE SUELO SEGUNDA ETAPA REALIZADAS AL INTERIOR DE LA EX UNIDAD INDUSTRIAL FERTIMEX, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO" adjudicado a la empresa Fercam Enviromental, S.A. de C.V.

- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizó una visita a las instalaciones para dar seguimiento a las actividades de obras complementarias de relleno de oquedades con suelo limpio producto de las obras de remediación de suelo segunda etapa.

De la visita se atendió lo siguiente:

*Se realizó un recorrió en el predio para verificar los trabajos realizar y evaluar el avance de los mismos.

*Se aclararon algunas dudas respecto a ciertas actividades a realizar.

*Se identificaron alguna problemáticas mismas que se resolvieron en el área.

Aunado a lo anterior, se sostuvo una reunión con gente de las colonias: San Juan de la Presa y La Cruz, aledañas al predio de la Ex Unidad Fertimex.
SE realizó una presentación en donde se explicó los trabajos realizados, así como las que actualmente se están desarrollando; las personas quedaron enteradas y conformes con la explicación que se les dio, no hubo situaciones relevantes.

- CONCLUSIONES:

Se cumplió con el objetivo de realizar la visita a las instalaciones, donde se observa el avance de las actividades definidas en los contratos. Así como de explicar a las colonias vecinas explicó los trabajos realizados en el predio.

- RESULTADOS OBTENIDOS:

Se recorrió el predio de la Ex Unidad Fertimex, se supervisaron las actividades realizadas, asimismo se evaluó el % de avance de la obra.

- CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:

Que la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, pueda cumplir con el compromiso de llevar a cabo las obras y servicios que se tienen contempladas en el sitio para su remediación, ubicado en el municipio de Salamanca, estado de Guanajuato, para dar cumplimiento de la obligación establecida en los artículos 68 y 69 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

ATENTAMENTE

JUAN ALEJANDRO GARCÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE PROPUESTAS DE RESTAURACIÓN

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario