



## SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN AMBIENTAL DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS

### ANEXO III

### INFORME DE COMISIÓN

**PRESENTE**

**NÚMERO DE SOLICITUD: 618-053**

**FECHA: 16 de mayo de 2024**

**FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 11879**

**LUGAR: Salamanca, Gto.**

**PERIODO: 13 de mayo de 2024**

#### - OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

Realizar la residencia de obra y de supervisión del Contrato de Obra Pública No. DGRMIS-DGGIMAR-OP-DAC-117/2024, relativo a las "OBRAS COMPLEMENTARIAS DE RELLENO DE OQUEDADES CON SUELO LIMPIO PRODUCTO DE LAS OBRAS DE REMEDIACIÓN DE SUELO SEGUNDA ETAPA REALIZADAS AL INTERIOR DE LA EX UNIDAD INDUSTRIAL FERTIMEX, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO" adjudicado a la empresa Constructora y Servicios Prisma, S.A. DE C.V., así como del Contrato de Obra Pública No. DGRMIS-DGGIMAR-OP-DAC-118/2024, relativo a los "SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE RELLENO DE OQUEDADES CON SUELO LIMPIO PRODUCTO DE LAS OBRAS DE REMEDIACIÓN DE SUELO SEGUNDA ETAPA REALIZADAS AL INTERIOR DE LA EX UNIDAD INDUSTRIAL FERTIMEX, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO" adjudicado a la empresa Fercam Environmental, S.A. de C.V.

#### - RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizó una visita a las instalaciones para dar seguimiento al cierre de las actividades de obras complementarias de relleno de oquedades con suelo limpio producto de las obras de remediación de suelo segunda etapa.

De la visita se atendió lo siguiente:

\*Se realizó un recorrido tanto en la zona de planta, así como en el vivero para verificar el cierre de los trabajos realizar y evaluar el avance de los mismos.

\*Se aclararon algunas dudas respecto a ciertas actividades a realizar.

*Handwritten signature/initials*



## SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN AMBIENTAL DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS

\*Se identificaron alguna problemáticas mismas que se tomó nota y se buscó alternativas para resolverlas.

Se sostuvo una plática con personal de seguridad del predio así como con Seguridad del Municipio, haciendo hincapié en la importancia de salvaguardar el estado en el que se encuentra el predio y evitar actos vandálicos en el mismo.

### - CONCLUSIONES:

Se cumplió con el objetivo de realizar la visita a las instalaciones, donde se observa el cierre de las actividades definidas en los contratos.

### - RESULTADOS OBTENIDOS:

Se recorrió el predio de la Ex Unidad Fertimex, se supervisaron las actividades realizadas, asimismo se evaluó el % de avance de la obra.

### - CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:

Que la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, pueda cumplir con el compromiso de llevar a cabo las obras y servicios que se tienen contempladas en el sitio para su remediación, ubicado en el municipio de Salamanca, estado de Guanajuato, para dar cumplimiento de la obligación establecida en los artículos 68 y 69 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

ATENTAMENTE

**JUAN ALEJANDRO GARCÍA FERNÁNDEZ**  
SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE PROPUESTAS DE  
RESTAURACIÓN

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario