

SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN AMBIENTAL DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS

ANEXO III

INFORME DE COMISIÓN

PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: 618-066

FECHA: 1 de julio de 2024

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 17297

LUGAR: Salamanca, Gto.

PERIODO: 1 de julio de 2024

- OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

El 28 de diciembre de 2023 se concluyeron los contratos de las Obras de Remediación de Suelos - Segunda Etapa para el tratamiento y disposición de suelo contaminado, por medio de la construcción de dos celdas de estabilización (celda 1 y celda 3), al interior de la Ex Unidad Industrial Fertimex, ubicada en el municipio de Salamanca, Guanajuato"; por lo anterior es importante mantener constantes visitas al sitio para verificar que las condiciones de las obras ejecutadas no se vean dañadas o vandalizadas por personas ajenas, y dado el caso, apoyar en la toma de decisión para corregir y restaurar los daños. Así mismo se tiene considerado continuar con trabajos adicionales para mover montículos de tierra limpia hacia oquedades resultantes de la remediación de suelos realizada en el sitio y contar con servicios de vigilancia.

- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Derivado del fallo para el servicio por parte de la empresa contratista (vigilancia) se realizó una visita a las instalaciones para dar seguimiento a las actividades de vigilancia y acordar seguimientos y pendientes..

De la visita se atendió lo siguiente:

*Se Revisó y atendieron observaciones de lo solicitado

* Se recorrió el predio para identificar los trabajos realizados y posibles afectaciones por las lluvias



**SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS**

- CONCLUSIONES:

Se cumplió con el objetivo de realizar la visita a las instalaciones, donde se observan las afectaciones por las fuertes lluvias.

-Se tuvo una reunión con el servicio de vigilancia para revisar pormenores del servicio.

- RESULTADOS OBTENIDOS:

Se recorrió el predio de la Ex Unidad Fertimex, y se mencionó con el personal de vigilancia las observaciones a atender.

- CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:

Que la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, pueda cumplir con el compromiso de llevar a cabo las obras y servicios que se tienen contempladas en el sitio para su remediación, ubicado en el municipio de Salamanca, estado de Guanajuato, para dar cumplimiento de la obligación establecida en los artículos 68 y 69 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

ATENTAMENTE

**VICTOR MANUEL PATATUCHI MARIN
DIRECTOR DE RESTAURACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS**

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario

