



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



**SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS**

ANEXO III

INFORME DE COMISIÓN

PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: 618-067

FECHA: 03 de julio de 2024

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 17298

LUGAR: Salamanca, Gto.

PERIODO: 01 de julio de 2024

- OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

Concluidas las obras - segunda etapa - para la construcción de las celdas 1 y 3, así como las obras complementarias de relleno de oquedades con suelo limpio, realizadas al interior de la Ex Unidad Industrial Fertimex, ubicada en el municipio de Salamanca, Guanajuato; se requiere visitar el sitio para verificar las condiciones de las mismas, asimismo se supervisó el equipo de seguridad que resguarda el sitio.

- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizó una visita a las instalaciones para verificar las condiciones de obras realizadas en el predio, derivado de las fuertes lluvias que se han dado en la zona.

De la visita se atendió lo siguiente:

*Se realizó un recorrió tanto en la zona de planta, así como en el vivero para verificar las condiciones de los trabajos realizados y en general del predio, para evaluar posibles afectaciones por la lluvia.

*Se identificaron algunos detalles propios de las características de los materiales de construcción.

Se sostuvo una plática con personal de seguridad del predio, verificando los rondines, los alcances, la frecuencia de los mismos; así como posibles situaciones particulares que hubiera en el sitio.

Aunado a lo anterior, se sostuvo una reunión con la Dirección de Medio ambiente del Ayuntamiento, para verificar si no existían comentarios de la ciudadanía, producto de los trabajos realizados.

F-104



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



**SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS**

- CONCLUSIONES:

Se cumplió con el objetivo de realizar la visita a las instalaciones, donde se observó las condiciones de las obras realizadas; asimismo se supervisó el trabajo realizado por el personal de seguridad en el predio.

- RESULTADOS OBTENIDOS:

Se recorrió el predio de la Ex Unidad Fertimex, se verificó las condiciones del mismo y se supervisaron las actividades realizadas por el personal de seguridad.

- CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:

Que la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, pueda cumplir con el compromiso de llevar a cabo las obras y servicios que se tienen contempladas en el sitio para su remediación, ubicado en el municipio de Salamanca, estado de Guanajuato, para dar cumplimiento de la obligación establecida en los artículos 68 y 69 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

ATENTAMENTE

**JUAN ALEJANDRO GARCÍA FERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE ANÁLISIS DE PROPUESTAS DE
RESTAURACIÓN**

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario