ANEXO III

INFORME DE COMISIÓN

PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: 618-076 **FECHA: 26 de agosto de 2024**

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 21718

LUGAR: Salamanca, Gto. **PERIODO: 21 de agosto de 2024**

- OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

El 21 de agosto de 2024, se realizó un recorrido de campo en el interior de la Ex Unidad Industrial Fertimex, ubicada en Salamanca, Guanajuato", la cual consistió en verificar que las condiciones de las obras ejecutadas no presenten daños estructurales en las celdas de estabilización (celda 1 , celda 2 y celda 3).

- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizó una visita a las instalaciones para verificar las condiciones de las obras realizadas en el predio:

De la visita se atendió lo siguiente:

*Se realizó un recorrido en el exterior, observando las condiciones que se encuentra la barda perimetral, de tal recorrido se pudo apreciar que no ha habido más afectaciones a dicha barda, salvo las anteriormente identificadas.

*Se realizó un recorrido tanto en la zona de planta, así como en el vivero para verificar las condiciones de las obras, y en general del predio, y evaluar posibles afectaciones por la lluvia.

*Se identificaron algunos detalles propios de las características de los materiales de construcción.

*Se sostuvo una plática con personal de seguridad del predio, verificando los rondines, los alcances, la frecuencia de los mismos; así como posibles situaciones particulares que hubiera en el sitio.

*Finalmente se observó un detalle con la distribución de las luminarias en la zona de las celdas, por lo que se hizo la observación a la DGRMIS, misma que atenderá la solicitud.

- CONCLUSIONES:

Se cumplió con el objetivo de realizar la visita a las instalaciones, donde se observó las condiciones de las obras realizadas; asimismo se supervisó el trabajo realizado por el personal de seguridad en el predio.

- RESULTADOS OBTENIDOS:

Se recorrió el predio de la Ex Unidad Fertimex, y de las Celdas de Estabilización, en las cuales se pueden observar que no existen daños graves en la estructuras.

- CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:

Que la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, pueda cumplir con el compromiso de realizar las acciones tendientes en reducir los riesgos a la salud y al ambiente a niveles aceptables, evitando la exposición por contacto directo al suelo y a los polvos contaminados con plaguicidas, lográndose recuperar el sitio para un uso posterior en beneficio de la comunidad aledaña.

ATENTAMENTE

ENRIQUE SUASTEGUI MÉNDEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN
DE PROPUESTAS DE RESTAURACIÓN

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario