

**SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS**

ANEXO III

INFORME DE COMISIÓN

PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: 618-079

FECHA: 11 de septiembre de 2024

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 24623

LUGAR: Salamanca, Gto.

PERIODO: 11 de septiembre de 2024

- OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

El 11 de septiembre de 2024, se realizó un recorrido de campo en el interior de la Ex Unidad Industrial Fertimex, ubicada en Salamanca, Guanajuato", la cual consistió en verificar que las condiciones de las obras ejecutadas no presenten daños estructurales en las celdas de estabilización (celda 1, celda 2 y celda 3).

Comunicar al personal de Vigilancia información de suma importancia para la realización de sus labores dentro del predio.

- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Visita y recorrido de inspección de campo en el interior de la Ex Unidad Industrial Fertimex, y Plática al personal operativo del servicio de Vigilancia sobre el histórico y actividades realizadas para la remediación del Sitio.

De la visita se atendió lo siguiente:

Evaluar, mediante una inspección visual, el estatus de las celdas de estabilización (celda 1, celda 2 y celda 3).

Comunicar al personal de vigilancia sobre las actividades realizadas para la remediación del sitio

SUBSECRETARÍA DE REGULACIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS

- CONCLUSIONES:

Se cumplió con el objetivo de realizar la visita a las instalaciones.

- RESULTADOS OBTENIDOS:

Se recorrió el predio de la Ex Unidad Fertimex, y de las Celdas de Estabilización, en las cuales se pueden observar que no existen daños graves en la estructuras.

Se recomienda seguir con monitoreos continuos para seguir asegurando las condiciones de las celdas.

Informar al personal de vigilancia sobre la importancia de su labor dentro del predio.

- CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:

Que la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, pueda cumplir con el compromiso de realizar las acciones tendientes en reducir los riesgos a la salud y al ambiente a niveles aceptables, evitando la exposición por contacto directo al suelo y a los polvos contaminados con plaguicidas, lográndose recuperar el sitio para un uso posterior en beneficio de la comunidad aledaña

ATENTAMENTE



VICTOR MANUEL PATATUCHI MARIN
DIRECTOR DE RESTAURACIÓN DE SITIOS CONTAMINADOS

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario