



INFORME DE COMISIÓN

MTRA. ILEANA VILLALOBOS ESTRADA
SUBSECRETARIA DE REGULACIÓN AMBIENTAL
PRESENTE.

NÚMERO DE SOLICITUD: 618-003

FECHA: 31 de enero de 2025

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 287

LUGAR: Salamanca, Gto.

PERIODO: 30 de enero de 2025

➤ **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE ESTA:**

Visita a sitio de la Ex Unidad Industrial Fertimex, acompañados por personal de la aseguradora Agroasemex para observar físicamente los daños reportados, con el objetivo de validar la información y dado el caso, autorizar la cobertura de la reparación de los daños antes citados.

➤ **RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Al lugar se presentaron Personal de DGGIMAR, Personal de DGRMIS, y Personal de Agroasemex.

- ✓ Se recorrieron las zonas afectadas y una explicación técnica, principalmente de los daños ocasionados a la celda de estabilización 3, cuya afectación fue la destrucción de las canaletas pluviales perimetrales.
- ✓ Se recorrieron las bardas perimetrales observando los boquetes que fueron causados a las mismas, contabilizando y tomando medidas, asimismo fueron observadas las excavaciones que sufrió el predio. Dentro del recorrido se observó la caseta de vigilancia, misma que explicó DGRMIS, tuvo que ser reparada para ofrecer un lugar adecuado de resguardo para el personal de seguridad que custodia el predio.

Al final del recorrido se llegaron a los siguientes acuerdos:

Con la explicación brindada, quedaron cubiertas las dudas sobre las características de las zonas afectadas.

- Con el levantamiento de información, verificarán, y en su caso, corroborarán o ajustarán los datos presentados en el reporte de daños.
- Quedo abierta la posibilidad de solicitar una cotización a la empresa constructora de la celda, dadas las características especializadas en la construcción de la misma.
- Con la información completa, la aseguradora dará su dictamen sobre la cobertura de los daños.





➤ **CONCLUSIONES:**

Con la explicación brindada, quedaron cubiertas las dudas sobre las características de las zonas afectadas.

- Con el levantamiento de información, verificarán, y en su caso, corroborarán o ajustarán los datos presentados en el reporte de daños.
- Quedo abierta la posibilidad de solicitar una cotización a la empresa constructora de la celda, dadas las características especializadas en la construcción de la misma.
- Con la información completa, la aseguradora dará su dictamen sobre la cobertura de los daños.

➤ **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Se espera que con la información completa, la aseguradora de un dictamen favorable para la cobertura de los daños en el predio.

➤ **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:**

Se espera que con la información completa, la aseguradora de un dictamen favorable para la cobertura de los daños en el predio.

ATENTAMENTE

DR ARTURO GAVILÁN GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE MATERIALES Y
ACTIVIDADES RIESGOSAS

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario

