



# Medio Ambiente

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales



## INFORME DE COMISIÓN

**DR. ARTURO GAVILÁN GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL  
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS  
P R E S E N T E.**

**NÚMERO DE SOLICITUD:** 618-043 **FECHA:** 11/07/2025

**FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:** 15036

**LUGAR:** Salamanca, Guanajuato **PERIODO:** 10/07/2025

➤ **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE ESTA):**

Realizar una visita al predio de la Ex unidad Fertimex ubicada en Salamanca, Guanajuato, para poder supervisar los avances de restauración de la canaleta pluvial perteneciente a la Celda 3, la cual fue vandalizada anteriormente.

➤ **RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Supervisión de los avances de actividades de la restauración de la canaleta pluvial de la Celda 3, los avances incluyen las siguientes actividades: retiro de escombro de la canaleta, armado de cadenas.

➤ **CONCLUSIONES:**

Las actividades se están ejecutando correctamente y el avance de obra es favorable

➤ **RESULTADOS OBTENIDOS:**

Las actividades se ejecutan correctamente de acuerdo con el programa de actividades.

➤ **CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:**

Mantener en optimas condiciones la infraestructura que se encuentra a cargo de la SEMANART

ATENTAMENTE

HIRAM GUERRERO SOLANO

JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIONES DE CONCLUSIÓN DE LA REMEDIACIÓN



2025  
Año de  
La Mujer  
Indígena

Avenida Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac I Sección C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México  
Tel: (55) 5628 0600 www.gob.mx/semarnat